

موضوعات

فى ترميم وصيانة المباني الأثرية

أ. د. السيد محمود البنا

كلية الآثار - جامعة القاهرة

قسم ترميم وصيانة الآثار

كتاب تحت الطبع

- ٢٠٠٥ -

موضوعات فى ترميم وصيانة

المبانى الأثرية

مقدمة :

تختلف المباني الأثرية فيما بينها فى خواصها المعمارية والفنية تبعاً للعصر الذى بنيت فيه ، كما تختلف هذه المباني فيما بينها فى تلك الخواص تبعاً للوظيفة التى أنشئت من أجلها . وفى مصر القديمة تعددت هذه المباني وتنوعت ، فمنها المعابد والمقابر ، وبقايا مساكن الأحياء ، وبقايا بعض القصور الملكية ، والتي تختلف فيما بينها فى تفاصيلها المعمارية والفنية ارتباطاً بالعصر الذى بنيت فيه ، وارتباطاً أيضاً بالوظيفة وتطورها .

وعلى امتداد تاريخ مصر القديمة كان التطور دائماً لهذه المنشآت ، خاصة فى تفاصيلها المعمارية والفنية ، وإن ظل الهدف الدينى منها دون تغيير . كما كانت مادة البناء دائماً هى الأحجار ، خاصة الحجر الجيري والرملى ، وارتباط استخدام أى من النوعين كان قائماً على توفر نوع بعينه قريباً من هذه المنشآت ، وإن كان ذلك ليس على إطلاقه ، إذ أن أى بناء مصرى قديم غالباً ما يحتوى على أنواع مختلفة من الأحجار - حسب الوظيفة - جلب بعضها من مناطق بعيدة .

وكما كان للمباني الأثرية المصرية القديمة خصائصها المعمارية والفنية والوظيفية ومواد البناء التى استخدمت فيها ، كان العصر القبطى بمصر ، والذى انتشر فيه بناء الكنائس والأديرة بأنماطها المعمارية والفنية التى تخدم الوظيفة التى أنشئت من أجلها هذه المنشآت ، مع استخدام مواد بناء متنوعة .

أما فى العصر الإسلامى ، فقد استحدثت أنواع أو مسميات جديدة للمباني الأثرية ، فبالإضافة إلى المساجد التى هى المنشأة الإسلامية الأساسية ، وجدت منشآت أخرى كالمدارس والمشاهد والخانقاوات والتكايا والوكالات والأسبلة ، وغيرها ، إضافة إلى المنازل أو القصور القديمة أو التاريخية . وتتميز المنشآت أو

المباني الأثرية الإسلامية بأنها غالبا ما تضمها مدنا تاريخية إسلامية ، وتمثل هذه المباني أحد العناصر الهامة لهذه المدينة ، كما هو الحال بمدينة القاهرة الإسلامية القديمة ، ومدن إسلامية أخرى كثيرة .

وإذا كانت المنشآت أو المباني الأثرية الإسلامية غالبا ما تضمها مدينة تاريخية ، فإن المباني الأثرية المصرية القديمة ، وبعضها من القبطية ، غالبا ما تكون متناثرة في الصحراء ، وقد تكون في تجمعها غير مأهولة سكنيا كما هو الحال في البر الغربي بالأقصر ، ومنطقتي الأهرامات وسقارة بالجيزة ، وبالتالي فإن ظروف التواجد هذه تجعل مسببات التلف ومظاهرها ، وكذلك إجراءات الصيانة تختلف فيما بينها في الحالتين .

وبنظرة على المدن التاريخية الإسلامية ، خاصة مدينة القاهرة الإسلامية القديمة ، نجد أن المنازل بطرزها المميزة هي التي تضيف على المدينة طابعها التاريخي بما تحمله من أنماط معمارية وفنية متوارثة ، إضافة إلى المباني الأثرية التي تتمتع بصفة القدم ، وتحمل في عناصرها ملامح معمارية وفنية قديمة ، تلك المباني التي إما أن تكون دينية كالمساجد والمشاهد والأضرحة ، أو مدنية كالحمامات والمدارس والتكايا والأسبله ، أو عسكرية كالقلاع والأسوار والأبراج .

وتتميز المباني الأثرية - قديمة أو قبطية أو إسلامية - بخاصية هامة ، وهي أنها أنشئت بأسلوب الحوائط الحاملة ، أي أنها مبان ذات أسقف حجرية - كـ بعض أجزاء من المعابد المصرية القديمة - أو عروق خشبية تحملها حوائط من الحجر أو الطوب بنوعيه اللبن والآجر ، ومع تكرار تعدد الطوابق يزداد الحمل الواقع على الحوائط ، ومن ثم فإن طبيعة الإنشاء أو البناء تعتبر أحد عوامل التلف ، خاصة مع إساءة الاستخدام للمبنى ، ودرجة القدم .

ومثل هذه المباني يكون احتمالات تواجدها من حيث حالتها متمثلا في عدة احتمالات :

١ - مبان قديمة تؤدي وظيفتها وبحلة جيدة كبعض المقابر والمعابد المصرية القديمة ، والكنائس والمساجد .

٢ - أو مبان مهمة توقف استخدامها . كما هو الحال في بعض المنشآت الأثرية الإسلامية مثل الأسبلة وتدارس والخانقاوات وغيرها .

٣ - أو مبان تهدمت جزئيا ، وأصابته عوامل التلف بشكل حاد وواضح .

٤ - أو مبان تهدمت كليا ، أو اندثرت وفي شكل أطلال باقية متناثرة .

وإذا كانت هذه المباني الأثرية والتاريخية تختلف فيما بينها في احتمالات حالة تواجدها ، فإنها أيضا تتفاوت من حيث تاريخها ، فإما أن المنشأة تعود إلى فترة زمنية محددة ، أو أنها تحمل في عناصرها المعمارية والفنية مراحل تاريخية متعددة (متعددة العهود) أي أن المنشأة أحدثت لها إضافات في فترات تالية لتاريخ إنشائها ، أو أنها أقيمت على حساب أجزاء منها .

وبصفة عامة ، فإن الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لمثل هذه الاحتمالات هي :

أ - صيانة المباني الأثرية ، أي إيقاف مسببات التلف قبل الدخول في أي إجراء من إجراءات الترميم .

ب - التنظيف .

ج - استخلاص الأملاح .

د - استكمال الأجزاء الناقصة .

هـ - مناقشة بعض الإجراءات الهامة في مجال ترميم وصيانة المباني الأثرية ، مثل : إعادة البناء - حل مشاكل العيوب الإنشائية في المباني الأثرية - ترميم المباني متعددة العهود .

إجراءات الترميم والصيانة

مقدمة :

بعد ذلك العرض لأسباب وآلية تلف المباني الأثرية ، تأتي المرحلة التالية ، وهي الترميم والصيانة ، وهي إجراءات غالبا ما تكون متداخلة ومتشابكة ، أى يمكن أن تبني إحداها على تنفيذ الأخرى ، كأن تستخلص الأملاح من الحوائط بعد إيقاف مصادر الرطوبة ، وترك السطح الحجري فترة مناسبة للجفاف ثم التنظيف ، ثم يلي ذلك أى إجراءات أخرى .

وإجراءات الترميم للمباني الأثرية ، وعند التدخل بتنفيذها ، يحكمها عدد من المعايير والاعتبارات الهامة فى هذا الشأن :

١ - من الحقائق الهامة فى مجال الترميم والصيانة للآثار بشكل عام ، والمباني الأثرية بشكل خاص ، ذلك التباين والاختلاف فى خواص التراث الحضارى البشرى فى العالم ، وذلك لاختلاف الموقع الجغرافى ، ومن ثم الظروف المناخية ، وكذلك اختلاف مواد البناء ، ومسببات التلف سواء الطبيعية أو البشرية ، وهذا فى حد ذاته يؤدي إلى وجود صعوبات هامة وأساسية لتوحيد Unification أو وضع معايير قياسية Standarization عند التدخل بالصيانة .

٢ - إن عمليات الترميم والصيانة - خاصة بالنسبة للمباني الأثرية - هى عمليات غير منتهية طالما كان الأثر قائما وعلى اتصال مباشر ومستمر بالبيئة المحيطة ، إذ أن كل المواد تتلف باستمرارىة تعاملها مع البيئة المحيطة ، والوسيلة الوحيدة لاستمرارية بقاء الأثر هو استمرارية العناية به :

The only way to insure long range preservation is continuous care .

٣ - تختلف الطرق والأساليب المستخدمة فى علاج المباني الأثرية من تأثيرات المياه الأرضية - وهى عامل التلف الرئيسى والمؤثر على المباني الأثرية فى مصر - إستنادا إلى الاحتمالات التالية :

- مدى استمرارية بقاء المياه الأرضية على اتصال بأساسات المبنى ، كأن تكون دائمة أو موسمية .

- مصادر هذه المياه : مياه سطحية (كمياه الأمطار) أو مياه تحت سطحية (كمياه الصرف أو مياه الشرب المتسربة من شبكاتها) ، أو مياه جوفية .

- طبيعة التربة الحاملة للمبنى (من حيث مدى تأثرها بالمياه) .

- نوعية مواد البناء المستخدمة (أحجار مسامية أو منخفضة المسامية - أجر - لبن) ، وكذلك نوعية المونادات المستخدمة .

٤ - طبقا للظروف المناخية السائدة ، وكذلك نوع مواد البناء ، فإنه يوجد اختلاف كبير فى معدلات التلف ، ونتيجة لذلك فإن معدل التدخل بالعلاج المطلوب يمكن أن يكون سريعا أو بطيئا ، وأيضا تنوعا فى إجراءات الصيانة طبقا لنوعية التلف .

ومن خلال العرض السابق لعوامل التلف المختلفة المؤثرة والمتلفة للمباني الأثرية ، يمكن تصور مظاهر التلف التى يمكن حدوثها :

أ - حدوث هبوط بحوائط المبنى ينتج عنه شروخ مختلفة المواضع والاتجاهات.

ب - تآكل فى مواد البناء خاصة فى الأجزاء السفلية من حوائط المبنى ، وما يمكن أن يترتب عليه من خلل فى اتزان المبنى .

ج - أجزاء ناقصة أو مفقودة نتيجة لعوامل التلف الطبيعية ، أو الإهمال ، أو لعوامل بشرية .

د - ترسب الأملاح على الأسطح الحجرية ، أو داخل مسام مادة البناء .

هـ - انهيار جزئى .

و - انهيار يكاد يكون كاملا .

ولما كانت أسباب تلف المباني الأثرية أسبابا إما طبيعية (التجوية) ، أو أسبابا تتعلق بالمياه الأرضية وعلاقتها بالتربة الحاملة ، وكذلك الحمل الواقع عليها من المبنى ، فإن إجراءات الترميم والصيانة - بناء على ذلك - تنقسم إلى قسمين رئيسيين :

الأول : إزالة أو إيقاف أو استبعاد مسببات التلف .

الثانى : إجراءات العلاج المختلفة .

وفيما يتعلق بالشق الأول : وهو إزالة أو إيقاف أو استبعاد مسببات التلف ، فإن هذا الشق ينقسم إلى قسمين ارتباطا بطبيعة عامل التلف (التجوية الطبيعية - المياه الأرضية ونوعية التربة وما فوقها من إهمال) .

ففيما يختص بالتجوية الطبيعية ، فإن هذه المسببات تمثل بالفعل تحديا كبيرا للإنسان ، وتمثل أكثر الصعوبات التى تواجه القائمين بأمر صيانة الآثار وترميمها ، وكانت الاجتهادات الشخصية هى السبيل إلى التقليل من تأثير هذه العوامل ، تلك الاجتهادات الشخصية التى تختلف بطبيعة الحال من بلد إلى آخر ارتباطا بظروف المناخ السائد ، ونوع مواد البناء المستخدمة . ومثال ذلك ، وحماية للمباني الأثرية من تأثير مياه الأمطار ، خاصة عند تجمعها على أسقف المباني ، وما ينشأ عن ذلك من تلف مؤثر لها ، أو أن هذه المياه تتجمع بجوار أساسات المباني ، فكانت الحلول حينئذ قائمة على إحداث نظام صرف لهذه المياه ، حيث تقام الميازيب Gutters لصرف المياه المتجمعة على أسقف المباني ، ومؤدية إلى نظام صرف يعد لذلك مرتبطا بشبكة الصرف الصحى الرئيسية .

وبصفة عامة ، ولمواجهة العوامل الطبيعية (عوامل التجوية المختلفة) ، وغيرها ، فإن السبيل إلى ذلك هو المتابعة المستمرة للأثر ، والمرور الدورى ، سواء لاستبعاد أى مؤثرات خارجية (مثل التعديات) يمكن إزالتها ، أو معالجة أى تلفيات قد تحدث ، إذ أن التدخل السريع بالعلاج يعتبر أحد الوسائل لعدم تعاضم الخطر ، ومن ثم صعوبة السيطرة عليه بعد ذلك . ويؤكد ذلك تلك القاعدة الهامة التى تقوم على أن عمليات الترميم والصيانة هى عمليات غير منتهية طالما أن الأثر فى تعامل مستمر مع الجو المحيط ، والوسيلة الوحيدة لاستمرارية بقاء هذا الأثر هى استمرارية العناية به من خلال الملاحظة المستمرة Continuous inspection.

وفيما يختص بمسببات التلف المتعلقة بالمياه الأرضية وعلاقتها بالتربة وما فوقها من أحمال ، فإنه وكقاعدة عامة ينبغى أولاً قطع أو إيقاف أى سبب للتلف قبل الدخول فى أى إجراء للترميم ، ومن ثم تكون الإجراءات المطلوبة عبارة عن شقين:

الأول : إجراءات الصيانة ، أى قطع أو إيقاف مسببات التلف .

الثانى : إجراءات الترميم والعلاج لمظاهر التلف .

أولاً : إجراءات الصيانة ، أى قطع أو إيقاف مسببات التلف :

وهى إجراءات مختلفة قد تكون :

أ - تحسين أو تطوير شبكة الصرف الصحى .

ب - عزل الاساسات لإيقاف ارتفاع الرطوبة بالحوائط .

Concealing rising damp

بواسطة إدخال شرائح مانعة للرطوبة :

Insertion of damp – Proof Courses .

ج - تحميل المبنى على قواعد خرسانية تحملها خوازيق إبرية تستند على طبقة التربة الصلبة عند تعذر حل مشكلة المياه الأرضية :

. Under Pinning technique

د - خفض الأمن لمنسوب المياه الأرضية .

ثانيا : إجراءات الترميم والعلاج لمظاهر التلف :

وهي إجراءات تكون مرتبطة بمظاهر التلف المحتملة والمختلفة التي يصاب بها المبنى الأثرى ، ومن ذلك ، والتي سنتناولها الدراسة هنا :

أ - إعادة البناء .

ب - استكمال الأجزاء الناقصة .

ج - حل مشاكل العيوب الإنشائية في المباني الأثرية .

الفصل الأول

طرق علاج وصيانة المباني الأثرية من تأثيرات المياه الأرضية

مقدمة :

تعتبر المياه الأرضية Ground Water ، أو المياه تحت السطحية Subsurface Water أسفل أساسات المباني الأثرية من أخطر عوامل التلف التي تتعرض لها هذه المباني نظرا لما تسببه من تلف لا يتوقف على تآكل وتهالك مواد البناء ، بل يتعدى ذلك إلى احتمالات حدوث الشروخ بالحوائط والتي قد تؤدي - حسب الحالة - إلى انهيارات جزئية أو كلية للمبنى .

وبطبيعة الحال ، فإن قطع مصادر هذه المياه تعتبر إجراء مهما ينبغي تنفيذه قبل أى عمليات للترميم للتألف من عناصر هذه المباني . وتختلف هذه الإجراءات أو الطرق ارتباطا بعدد من الاعتبارات تتعلق بمصادر هذه المياه ، ومنسوبيها السائد، ومدى تذبذب هذا المنسوب ، وموقع المبنى الأثرى بالنسبة لهذا المنسوب ، أى طبوغرافية المكان .

وحقيقة ، فإن التدخل بالصيانة للمباني الأثرية من تأثيرات هذه المياه يكتنفه كثير من التفكير فى الوسيلة المناسبة لتنفيذها ارتباطا بالاعتبارات السابقة ، كما يمتد التنفيذ لهذه الوسيلة ليشتمل على تقنيات حديثة ، وكذلك مواد حديثة أفرزها التقدم العلمى الحادث حاليا ، وهذا ما لا ترفضه الأسس والقواعد والمواثيق الدولية، بل أكدت هذا التوجه ، ومن ذلك ، وعلى سبيل المثال ما أقره ميثاق فينسيا سنة ١٩٦٤ فى مادتين من مواده :

Article No. 2 : The Conservation and restoration of monuments must have recourse to all sciences and techniques which can contribute to the study and safeguarding of the architectural heritage .

" إن صيانة وترميم الآثار ينبغي أن تستعين بكل العلوم والتقنيات التي يمكن أن تساهم في دراسة وحماية التراث المعماري " .

Article No. 10 : Where traditional techniques prove inadequate , the Consolidation of a monument can be achieved by the use of any modern technique for conservation and construction , the efficacy of which has been shown by scientific data and proved by experience .

" وعندما تكون التقنيات التقليدية غير ملائمة ، فإن تقوية الأثر يمكن تحقيقها باستخدام أى تقنية حديثة للصيانة وللبناء ، وفعالية ذلك ينبغي أن يؤيدها أساسى علمى ، وتؤكددها الخبرة " .

وتعتبر مدينة القاهرة القديمة من أبرز الأمثلة التي تتعرض منشأتها الأثرية لهذا النوع من أسباب التلف ، وبالتالي فقد نفذت عدد من الأساليب والتقنيات حلا لهذه المشكلة ، اختلفت فيها تقنية وأسلوب التنفيذ ارتباطا بموقع المبنى الأثرى بالنسبة لطبوغرافية مدينة القاهرة ، أى تضاريس سطح المدينة الذى يتفاوت ما بين مناطق مرتفعة ليس للمياه الأرضية تأثير يذكر على ما أقيم عليها من مبان أثرية ، وما بين مناطق منخفضة أصبحت بمثابة نقطة تجمع للمياه بحيث غمرت أساسات المباني الأثرية التي أقيمت بها بالمياه . صورة رقم (١)

ومن هذه الأساليب ، أو التقنيات التي نفذت :

١ - تحسين أو تطوير أو إنشاء شبكة للصرف الصحي :

تعتبر مشكلة المياه الأرضية مشكلة حديثة نسبيا في مدينة القاهرة القديمة ، زادت وتفاقمت مظاهر التلف الناشئة عنها في الآونة الأخيرة ، ولعل أسباب ذلك تكمن في :

أ - الزيادة السكانية التي حدثت بمدينة القاهرة ، خاصة المدينة القديمة ، وبالتالي زيادة المستهلك من مياه الشرب ومياه الصرف .



صورة رقم (١) توضح نموذج للمباني الأثرية التي غمرت المياه أساساتها -
جامع الماس الحاجب - مدينة القاهرة .

ب - لم يواكب تلك الزيادة السكانية تطورا أو تنمية الشبكات الصرف الصحي ، ومن ثم كان الاستهلاك لمياه الشرب أكبر من طاقة شبكات الصرف .

ج - قصور فى المتابعة لهذه المشكلة خاصة من بداية خمسينيات القرن العشرين ، وحتى نهايات هذا القرن .

د - بناء السد العالى أوائل ستينيات القرن العشرين ، وبالتالي حدوث حفاظ لمياه النيل بمستوى يكاد يكون ثابتا مما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه تحت السطحية .

وحلا لهذه المشكلة ، كان التوجه بمناقشتها ودراسة مدى تأثير هذه المياه على المباني الاثرية ، وبالتالي كانت كل دراسة لمبنى أثرى لترميمه وصيانته تبدأ من دراسة مصادر هذه المياه ، ونوعها ، ومواسم ارتفاعها وانخفاضها ، وفى حالات كثيرة من هذه الدراسات كانت النتائج تشير إلى أن المياه المؤثرة على المبنى الأثرى هى مياه صرف صحى ناءت بأحمالها شبكات الصرف الصحي القديمة ذات السعة التى لا تتناسب مع كمية الاستهلاك ، فكان التسرب لهذه المياه ، مؤثرة بالسلب على المبنى الأثرى . ومثال ذلك ما تم تنفيذه عند إجراء أعمال الترميم والصيانة لخانقاه الأمير شيخون فى شارع الصليبية بمدينة القاهرة القديمة ، إذ كان الحل قائما على تطوير وتحديث شبكة الصرف الصحي فى هذا الشارع أو فى محيط هذا المبنى ، فكانت المواسير الضخمة ذات السعة الكبيرة ، وفى نفس الوقت تعميق مستواها تحت سطح الأرض أنظر صورة رقم (٢) .

ب - عزل الأساسات لإيقاف ارتفاع الرطوبة بالحوائط :

Methods of preventing rising damp (Building construction , London , 1978)

ومن بين هذه الطرق ، استخدام الشرائح المانعة للرطوبة Proof - Damp Courses (dpc) ، والهدف من هذه الطريقة هو وضع شرائح مانعة لمرور



صورة رقم (٢) توضح خانقاة ومسجد الأمير شيخو، وإجراءات تنفيذ شبكة
الصرف الصحي الجديدة المطورة حلا لمشكلة المياه الأرضية في
المنطقة . مدينة القاهرة .

الزطوبة من خلالها يتم وضعها ما بين المداميك السفلية بالحوائط ، وبطريقة لا تضر بالمبنى سواء عند التنفيذ ، أو بعده .

والطريقة المألوفة فى إدخال هذه الشرائح بالحوائط هى القطع بالحائط على ارتفاع مناسب لمسافة بسيطة فى كل مرة ، ثم وضع الشريحة بضغطها داخل الفراغ الحادث ، مع مراعاة الآتى :


- استخدام منشار للقطع لا يحدث اهتزازات مؤثرة عند عمله ، سواء كان يدويا أو آليا .
- ارتباط خط القطع بفواصل المداميك .
- إذا لم يصل حد القطع إلى الجانب الآخر من الحائط ، فينبغى استكمال العمل من الجانب أو الجهة الأخرى . وهذا الأمر يحدده سمك الجدار ، وطول المنشار المستخدم .
- من المفضل البدء بمناطق التحميل العالى - نقط الاتصال (Junctions) على أن يكون العمل بمساحات صغيرة أقل من ٥٠ سم ، والمعمول بها فى الأماكن الأخرى .
- وضع الغشاء المانع The membrane فور القطع مباشرة ، ويكون بطول ٥٠ سم (واجهة الحائط) .
- يجب أن يكون الغشاء أو الشريحة المانعة للرطوبة بعرض يزيد ٥ سم على جانبي الحائط لضمان قطع أى مسارات للرطوبة .
- أن تكون الشريحة المختارة المانعة لصعود المياه من مادة غير منفذة للماء ، ومقاومة للتلف .
- أن يكون سمك الشريحة المختارة مناسباً لسمك الفراغ المنشور ، والذى يتفاوت ارتباطاً بسمك المونة ما بين المداكين ، وكذلك بسمك المنشار المستخدم . وفى هذه الحالة يراعى تبليل المونة بالماء قبل نشرها

للحصول على سمك قليل ، حيث أن المونة الجافة تكن سهلة التفتت ،
وينتج عنها سمكا كبيرا عند قطعها . وعند اتساع الفراغ المنشور ، فإنه
يحتاج فى هذه الحالة إلى إدخال مونة غليظة القوام Thick mortar
لملء هذا الفراغ ، وإحكام الغلق بين الجزئين المقطوعين ، وبينهما
الشريحة المانعة للرطوبة .

- ومن الشرائح التى يمكن استخدامها ، الشرائح الصلبة Rigid sheet مثل
شرائح النحاس الصلبة نوعا ما Half hard Copper ، وتتحمل حتى
١٥ سنة ، وشرائح الزنك . ومع القطوع الأكثر اتساعا ، فإنه يمكن
استخدام شرائح البيتومين Bitumen مع اللباد Felt فى شكل طبقتين ،
وبطول حوالى ٦٠ سم لكل مرحلة .


- كما يمكن استخدام شرائح نحاس طرى Soft Copper Sheet فى
الفراغات الواسعة مع ملء الفراغات بالمونة المناسبة . كما تستخدم أيضا
شرائح البوليثين Polythene عالية الكثافة بسمك ٥ مم ، وكلما زادت
كثافة هذا النوع من الشرائح كلما كان إدخالها سهلا .

وبصفة عامة ، فإن هذه الطريقة لا تصلح بشكل عام إلا مع الحوائط المبنية
بالطوب الأحمر ، خاصة تلك المبنية فى صفوف منتظمة ، ولا تصلح مع الحوائط
المبنية من الحجر المملوءة فراغاته بكسرات حجرية Rubbles ، وإن كان ذلك
ليس على إطلاقه .




كما أن dpc لا يمكن أن تكون فعالة طالما أن بالسطح الحجري أملاحا متبلورة يمكن لها بالخاصية الهيجروسكوبية أن تدمص الرطوبة من الهواء المحيط ، وبالتالي تصبح أسطح الأحجار رطبة ، ومن ثم لا يمكن النظر لهذا التكنيك من العلاج كعلاج كامل إلا بعد تخلص الحوائط مما بها من أملاح .


وقد يرتبط بهذا التكنيك من العلاج بعض العيوب أو بعض الأخطاء، كأن تبقى مسالك للرطوبة يمكن أن تصعد من خلالها إلى الحوائط ، ومثال ذلك :
- إذا ما كانت الطبقات المانعة أسفل مستوى رديم مجاور للحائط :




- أو من خلال طبقة الملاط :




- أو من أعلى مستوى الرقائق :




- أو بتغطية طرف الرقيقة بالمونة :



- أو من خلال فواصل سببها عدم إحكام تماس الرقائق عند وضعها كرققتين من جانبي الحائط :



ومن أوضح وأشهر الأمثلة لهذا التكنيك ، هو ما تم تنفيذه بمسرح الدراويش (السمخان رقية حسن صدقة) بشارع السيوفية بمدينة القاهرة القديمة ، إذ تم وضع رقائق بلاستيكية على ارتفاع مدماكين من أرضية المبنى ، وبنفس التقنية السابق ذكرها ، مع حقن باقى الفراغ بعد النشر ووضع الشريحة بمونة من الجير . أنظر صورة رقم (٣) .



صورة رقم (٣) توضح تقنية تنفيذ الشرائح المانعة للرطوبة dpc فى مبنى مسرح
الدرأويش بمدينة القاهرة .

ج - تحميل المبنى على قواعد خرسانية تحملها خوازيق إبرية تستند على طبقة التربة الصلبة عند تعذر حل مشكلة المياه الأرضية :

والهدف من هذه التقنية هو تحميل أساسات المبنى على دعائم جديدة Under Pinning of monuments ، وإعفاءً للدعائم القديمة ، وهى التربة الحاملة للمبنى، تلك التربة التى إما أن تكون من نوع التربة المنزلقة Land Sliding أو التربة ذات الطبيعة الخاصة فى تمددها ثم انكماشها ارتباطا بتواجد المياه الأرضية ، والمتذبذبة دائما فى مستواها . وبشكل عام ، فإن هذه التقنية الهدف منها هو تدعيم البناء الذى تغمره المياه مسببة هبوط التربة (هبوطا غير متوازن) مما ينشأ عنه عدم ثبات أو استقرار أجزاء المبنى ، أى كضرورة تفرضها ظروف مختلفة تؤدي إلى حركة المنشأ بعد سكونه Statics of the structure ، ومن هذه الأسباب :

- طبيعة التربة الحاملة عند تواجد المياه بها ، خاصة عند تذبذب مستواها .

- إجراء حفائر بالقرب من أساسات المبنى .

- اهتزازات تسببها حركة المرور ، خاصة إذا ما كانت التربة الحاملة للمبنى حساسة لهذه الاهتزازات .

- تخفيض منسوب المياه ، أو ارتفاع منسوبها .

- الرياح ، الأمواج .

- انزلاق التربة ، خاصة فى حالة البناء فوق التلال .

- الزلازل ، والثورات البركانية .

مبررات تقرير العمل بهذه التقنية :

نظرا لتطور علم ترميم وصيانة الآثار ، وأخذة دائما بالوسائل العلمية الحديثة ، ، التى تسهل من إجراء الفحوص والدراسات المختلفة لمادة الأثر ، وكذلك حين التنفيذ لإجراءات الترميم ، فإن تقرير طريقة ما للعلاج لا يتم تبنيها إلا بعد

دراسات مختلفة لكل الجوانب المتعلقة بالأثر ومادته وظروف اكتشافه ، ومسببات ومظاهر تلفه ، ثم ظروف حفظه أو عرضه بعد علاجه وترميمه .

وفيما يتعلق بالمباني الأثرية ، فإن هذه الدراسات تتسع دائرتها لتشمل المبنى ومواد بنائه ، ومسببات تلفه المختلفة ، سواء كانت بشرية أو طبيعية ، أو لمستجدات حديثة طرأت على المبنى ، ثم تمتد الدراسات إلى أبعد من ذلك فيما يتعلق ببيئة الأثر ومحيطه ، وربما فى حالات خاصة إلى كيفية إعادة استخدامه وتوظيفه .

ومن هذا المنطلق ، ولمواجهة مشكلة المياه الأرضية أسفل أساسات المباني الأثرية، يكون اختيار طريقة ما للعلاج قائما على عديد من المعطيات التى تحققها الدراسات المتعلقة بحل هذه المشكلة ، ومن ذلك :

- دراسات للتربة الحاملة ، ومعرفة أنواعها ، وكيفية تصرفها عندما تغمرها المياه.

- دراسة طبقات التربة الحاملة ، أى عمل قطاع رأسى بها عمق مناسباً لمعرفة طبيعة كل طبقة ومكوناتها ، وأى هذه الطبقات تكون أكثر ثباتاً لتحميل الخوازيق الإبرية عليها .

- دراسة طبيعة المياه المتواجدة أسفل أساسات المبنى ، من حيث نوعها (مياه صرف - مياه شرب ... الخ) ، وتذبذب مستوى تواجدها من عدمه ، وبالتالي إمكانية معرفة مصادرها .

- رصد حركة المبنى ، أى مراقبة حركة الشروخ مثلاً ومدى استمرار اتساعها ، وربط ذلك بعوامل أخرى يتم حسابها ، كتذبذب مستوى المياه مثلاً .

- دراسات هندسية تتعلق بتوزيع أحمال المبنى ، والاجهادات الناتجة عن التحميل، وطبيعة تصرف عناصر المبنى حيال ذلك .


وبناء على ما تعطيه هذه الدراسات من نتائج - خاصة ما يتعلق بالتربة الحاملة للمبنى ، وطبيعة تواجد المياه أسفل أساساته ، يكون التقرير بالطريقة المناسبة للعلاج ، ويكون الأخذ بتقنية تحميل أساسات المبنى على دعائم جديدة أمرا ضروريا عندما يتعذر حل مشكلة المياه الأرضية التي يسبب تواجدها هبوطا بالتربة، ينشأ عنه خلا في اتزان المبنى ، وتدهور عناصره ، ويصبح العلاج الموضوعي لهذه العناصر لا قيمة له طالما ظل المنشأ الأثرى في حركة مستمرة .

تأمين المبنى قبل العمل :

وعندما يتقرر علاج المبنى بهذا الأسلوب ، فإنه ينبغي تحاشي أو تقليل حركته ، إذ ينبغي تأمينه أولا ، وأهم عناصر التأمين هي تدعيم حوائطه بالدعائم الخشبية ، أو الحديدية ، وفي شكل سقالات Scaffolding . وارتباطا بالمساحات المتاحة ، وحالات التحميل ، فإنه يمكن استخدام أحد الأشكال التالية من تأمين المبنى تأمينا مؤقتا :


- التدعيم المائل (الدعائم المائلة) Raking Shores عندما يكون المبنى

في حاجة إلى تدعيمه من الخارج :



- الدعائم الطائرة Flying Shores ، وتستخدم عندما تكون الدعائم


المائلة مسببة لإعاقة العمل ، أو تقتضيها ظروف التأمين لحائطين متقابلين :



وتتعدد طرق تأمين المبنى أثناء إجراء العمل بوسائل وطرق مختلفة تخضع لظروف المبنى ، وأن اختيار أحد الوسائل يعتمد على عوامل متعددة ، مثل درجة حساسية المبنى وعناصره للاهتزازات الناشئة عند إجراءات التنفيذ لطريقة العلاج ، والخبرة في هذا المجال ، والفراغات المتاحة ... الخ .

- تقنية تحميل أساسات المبنى على قواعد خرسانية تحملها خوازيق إبرية تستند على طبقة التربة الصلبة :

وقد استخدمت هذه الطريقة ، وبشكل بسيط في صورة تدعيم حوائط المبنى بالخوازيق الإبرية Under pinning by micropiles منذ عام ١٩٣٠م على يد المهندس الإيطالي F.Lizzi ، وكانت تقوم على الحفر عبر حوائط البناء من جهتين متقابلتين وبشكل متبادل ، وذلك بأجهزة خاصة لا تحدث اهتزازات مؤثرة ، وعند الوصول إلى القدر المطلوب من عمق الحفر ، يتم وضع أنبوب يملأ بالمونة بدفعها بالهواء لتصل إلى آخر العمق ، مع تسليحها بالصلب . ومع وضع المونة ، ترتبط بدايات الخوازيق بحوائط المبنى ، وكما يوضحه الشكل :



وقد تطور هذا الأسلوب مؤخرًا ، وانتشر استخدامه بكثلى واسع ، إذ أصبح عبارة عن نقل حمل المبنى كاملاً على هافات خرسانية مسلحة تستند على خوازيق إبرية ترتكز على طبقة من التربة الصلبة ، وعلى أعماق قد تصل إلى أكثر من ٢٠م حسب طبيعة تواجد المبنى ، وما تعطيه الدراسات من نتائج . (انظر الأشكال والصور المرفقة) . ويتم التنفيذ لهذه ، الطريقة ارتباطاً بالاعتبارات والخطوات التالية :

أ - تنفيذ وضعية الخوازيق الإبرية باستخدام أجهزة لا تحدث اهتزازات مؤثرة على المبنى الأثرى .


ب - توزيع أماكن هذه الخوازيق بشكل تنظمه الاعتبارات الهندسية للمبنى خاصة توزيع أحماله ، والتي على أساسها تحسب المسافات بينها ، وسمك هذه الخوازيق ، وعددها .

ج - ربط هافات تلك الخوازيق ببعضها بالأسمنت المسلح في شكل طبقة سميكة تمتد أسفل الحوائط بمقدار محسوب من جانبى الحائط تمثل في هذه الحالة نقطة الاتصال أو الارتكاز لنقل حمل المبنى على هذه الطبقة ومن ثم إلى الخوازيق الإبرية .


د - يتم التنفيذ لهذه التقنية بمستوى منخفضاً عن مستوى سطح التربة بحيث لا تظهر أى ملامح أو مظاهر لتفاصيلها ، إذ يتم الردم والإخفاء ولها بعد الانتهاء .


(أنظر الصور والأشكال المرفقة والموضحة لهذه التقنية)

ومن أبرز الأمثلة لهذه التقنية والتي تم تطبيقها فى مدينة القاهرة ، مدرسة السلطان الغورى بشارع المعز لدين الله الفاطمى ، إذ تم عمل ما عدده ٤٠٥ خازوق (فرض عددها هذا الدراسات الهندسية للمبنى وتوزيع أحماله) ، وبعمق ٢٣م (فرض هذا العمق دراسات التربة الحاملة للمبنى) ، وبقطر ١٥سم (وقد كان هذا القطر نتاجاً لحسابات هندسية لمجموع الحمل الواقع على كل خازوق) ، ويبعد عن الحائط



صورة رقم (٥٤٤) بوضاحان تقنية تنفيذ الخوازيق الإبرية في مدرسة السلطان
الغورى - مدينة القاهرة .





شكل رقم (١) - تفاصيل تنفيذ تقنية الخوازيه الاربرية —

بمسافة ٤٠ سم (لأن الخازوق نفسه ليس حاملا للحائط بشكل مباشر ، وإنما ينتقل إليه الحمل عبر هامته المرتبطة بالقاعدة الأسمنتية المسلحة) . (أنظر الأشكال والصور) .

هـ - الخفض الأمن لمنسوب المياه الأرضية :

ويمثل هذا الأسلوب أحد التقنيات الهامة والمبتكرة فى حل مشكلة المياه الأرضية فى ظروف تواجد لهذه المياه قد يتميز بالندرة كمشكلة تحتاج إلى حل .


وهذه الظروف تتمثل فى كون موقع المسجد (مسجد الصالح طلائع فى منطقة باب زويلة فى مدينة القاهرة) ذو طبيعة خاصة تتميز بانخفاض من المستوى، كما أنه يمثل منطقة تجمع للمياه من مصادرها المختلفة ، إذ يقع المسجد فى مواجهة باب زويلة ، وعلى ناصية شارعى تحت الربع وشارع الدرب الأحمر ، والذى يسير من أمام باب زويلة صاعدا فى مستواه فى اتجاه شارع باب الوزير مؤديا إلى قلعة صلاح الدين . وهذه الوضعية جعلت من المسجد مصيدة لتجمع المياه المتسربة من مصادرها المختلفة ، إضافة إلى ذلك ما يتميز به هذا المسجد عن سواه تقريبا فى كونه من المساجد المعلقة ، أى وجود ما يمكن أن يطلق عليه بدروما أسفلة فى شكل غرف يقوم ببيت الصلاة فوقها ، ذلك البدروم الذى يبدو حاليا فى شكل منخفض عند مستوى الشارع بأكثر من ثلاثة أمتار . (أنظر الشكل) ، (والصورة رقم ٩٤٨،٦) .

وهذه الوضعية للمسجد جعلت من معظم الحلول المعروفة استحالة نجاحها وفعاليتها ، فلا الشرائح المانعة لارتفاع الرطوبة تعتبر حلا كافيا لهذه الحالة لانخفاض مستوى المسجد ، ولا الخوازيق الإبرية كذلك إذ أن الماء المتجمع يكون غالبا على اتصال مباشر بأساسات المبنى ، وكذلك لا حاجة لها لأنه لا يوجد مظاهر تلف ناشئة عن هبوط التربة .

وكان الاقتراح بحل هذه المشكلة قائما على كيفية خفض مستوى المياه الأرضية بقيمة تمنع تأثر أساسات المبنى بهذه المياه ، وبمستوى يسمح ببقاء هذه



صورة رقم (٦) توضح مشكلة المياه الأرضية أسفل مسجد الصالح طلائع ،
ويلاحظ انخفاض مستوى المسجد عن مستوى أرضية الشارع
بشكل واضح.



كروكي يوضح طبيعة تواجد مسجد الصالح طهرت في روافضه
ذلك منه طبيعة أسلوب الصرف الآمن

المياه شاغلة للتربة الحاملة حتى لا يكون هناك احتمال لتصدع المبنى أو انهياره إذا ما سحبت كل المياه المتجمعة إلى مستوى منخفض وبشكل مفاجئ .

ولهذا ، فإن هذه الطريقة يمكن أن يطلق عليها " السحب الآمن للمياه الأرضية " Safety drainge ، وهذا الآمان يقوم على أن هذا الأسلوب يتم تنفيذه مع الاحتياطات التالية :

- المحافظة على مستوى مناسب وآمن لتواجد المياه الأرضية فى التربة الحاملة للمبنى ، لأن معنى السحب الكامل للمياه هو إفقاد التربة لجزء من مكوناتها ، ومع ضغط الأحمال الواقعة عليها يحدث الإندماك Consolidation ، ومن ثم الهبوط والذى قد يكون غير متوازن مما يؤدي إلى حدوث شروخ الهبوط ، وقد يصل الأمر إلى الانهيار الجزئى أو حتى الكلى فى أحيان معينة .

- أن تنفيذ سحب المياه يقوم على سحبها فقط دون أى من مكونات التربة حتى لا يحدث الإندماك السابق ذكره وما يترتب عليه من مشاكل .

وقد أطلق على هذه التقنية اسم Tile drain system أى السحب أو الصرف الأنبوبى ، والذى تم تنفيذه فى مسجد الصالح طلائع بمدينة القاهرة بالخطوات والاعتبارات التالية :

١ - إحداث أو تطوير شبكة الصرف الصحى بالمنطقة ، زيادة لطاقتها ، وتعميقا لمستواها بمستوى ينخفض عن مستوى غرفة تجمع المياه المتجمعة من شبكة السحب الآمن ، بحيث تنساب المياه مباشرة إلى شبكة الصرف الصحى . صورة رقم (٧) .

٢ - لما كان المسجد محاطا بفراغ بعرض أكثر من مترين من جهاته الأربعة، فقد نفذت شبكة الصرف الآمن فى هذا الفراغ ، وبالشكل التالى:



صورة رقم (٧) أعمال التنفيذ لتطوير وتعميق شبكة الصرف الصحى فى منطقة
مسجد الصالح طلائع بمدينة القاهرة ، تجهيزا لتنفيذ أسلوب الخفض
الآمن للمياه الأرضية من أرضية المسجد .

أ - تحديد مستوى تواجد المياه أسفل الأساسات ، ومن ثم معرفة قيمة عمق التربة الى ستصرف عنه المياه ، وعمل الفحوص والقياسات المختلفة لهذا السمك من التربة لكيفية تصرفه نتيجة للحمل الواقع عليه بعد جفافه بحيث يكون عند الحد الآمن للتنفيذ .


ب - وضع مواسير من الـ P.V.C بقطر ٤٠ سم ، وسمك ٢ سم بها ثقوب فى ثلثيها العلويين ، وذلك حول المسجد من جهاته الأربع وبالعمق المناسب فى أرضية الفراغ المنخفض المحيط به - كما سبق ذكره مع عمل غرفة لتجميع المياه فى الجهة الشمالية من المسجد متصلة مباشرة بشبكة الصرف الصحى .

ج - تغطية المواسير بطبقتين من البولى إيثيلين المثقب ثقوباً ضيقة ، تلاها طبقة من الزلط صغير الحبيبات بقطر من ٢ - ٤ سم ، ثم طبقة من الرمل الناعم المدموك - ثم طبقة من البولى إيثيلين غير المثقب - ثم طبقة أسمنتية بها تسليح خفيف ، ثم التبليط لهذا الفراغ حول المسجد .

(أنظر الصور والأشكال المرفقة)


وهكذا ، فإن هذه التقنية بترتيب وضعية مواد تنفيذها يمكن اعتبارها فلتراً تتسرب منه المياه ببطء ، وكذلك منع أى من مكونات التربة من مصاحبة المياه أثناء حركتها .

ولزيادة معدل الأمان لهذا الأسلوب من السحب الآمن للمياه زودت فتحة صرف المياه إلى شبكة الصرف الصحى بغطاء ينزلق آلياً لغلق هذه الفتحة وذلك عند حدوث زيادة فى منسوب المياه من شبكة الصرف الصحى يجعلها تعود داخلية إلى أرضية المسجد ، مع ربط هذا النظام الآلى بماكينة رفع للمياه المتجمعة من شبكة الصرف الأنبوبى لحين حل المشكلة . أنظر شكل رقم (٤٢٤٢) .




صورة رقم (٩٤٨) توضحان الشكل النهائي بعد الانتهاء من تنفيذ تقنية الخفض
الآمن لمستوى المياه الأرضية في مسجد الصالح طلائع بمدينة
القاهرة .






شكل رقم (٢) — قطاع في الأنبوب PVC المقوى —



شكل رقم (٣) - قطاع في تخطيط نظام الصرف الشبوري



شكل رقم (١) - مجموعة فتحة الصرف الموزعة إلى ستة أجزاء
التي هي كرفية تأصيل

الفصل الثانى

إجراءات الترميم

أولا : إعادة البناء

Rebuilding / Reconstruction

تتعرض المباني التاريخية لأخطار متعددة تؤدي إلى انهيارها أو انهيار أجزاء منها ، فقد يكون ذلك نتيجة لتدميرات حدثت في حروب ، أو أن الإهمال ويد التخریب أدى إلى ذلك ، كما أن العوامل الطبيعية المختلفة والزلازل غالبا ما يكون لها دخل في إحداث مثل هذا النوع من التلف . والاحتمالات التي يمكن أن يتواجد عليها المبنى الأثرى ، ومن ثم دراسة إمكانية إعادة بنائه ، هي :

أ - إما أنه متهدم بشكل كامل . ب - أو متهدم جزئيا .

ج - الفك ، والنقل ، وإعادة البناء في مكان آخر .

د - ترميم المباني متعددة العهود .

أ - المباني الأثرية المتهدمة بشكل كامل :

Completely distroyed buildings

تعتبر عملية إعادة البناء للمباني الأثرية التي تهدمت بشكل يكاد يكون كاملا من القضايا الهامة في الترميم والصيانة للمباني الأثرية ، والتي تختلف الآراء والاتجاهات حولها . ومثار هذا الخلاف يأتي من التباين بين الدول في نظرتها إلى التراث وقيمه ، وكذلك الحالة الاقتصادية ، إضافة إلى عامل هام في هذا الشأن وهو توفر المعلومات والوثائق التي يعتمد عليها عند القيام بإعادة البناء . وبناء على ذلك ، كانت مثل هذه المباني إما أن يعاد بناؤها على النمط الأصلي القديم ، أو يكتفى ببناء المباني القديمة ذات الأهمية التاريخية ، وفي حالات أخرى يكون الإحلال بمبان جديدة كاملة ، أى الاختيار ما بين الاسترجاع Retrieval أو التجديد Renewal ، وبمعنى آخر أن إعادة البناء إما أنها تقوم على نفس الأساليب القديمة

الفنية والمعمارية ونفس مواد البناء ، أو أنها عملية تجديد شاملة تحمل طابع العصر .

وحقيقة فإن إعادة البناء للمباني الأثرية التى تهدمت بشكل يكاد يكون كاملا يختلف فى طبيعته عن تلك التى تهدمت جزئيا ، فالمباني المتهدمة كلية تخضع لهذا الاختيار ، وفى نفس الوقت يعتمد إعادة بناؤها على عدد من المبررات ، والتى بناء عليها يعاد البناء إلى ما كان عليه ، ومن ذلك :

أ - أهمية المبنى التاريخى ، ودرجة ندرته ، وتميزه .

ب - توفر الوثائق الدالة على تفاصيل المبنى معماريا وفنيا ، سواء كانت صورا أو وثائق يمكن من خلالها استنتاج شكل المبنى وتفاصيله ، أو سجلات تحتفظ بها الهيئات المسؤولة عن الآثار .

ج - توفر الإمكانيات المادية اللازمة للقيام بهذا العمل ، إلى جانب الرغبة لدى المسؤولين فى إنجازه من منطلق الإحساس بقيمة التراث وأهميته .

وإذا ما توافرت هذه المبررات مجتمعة ، وتقرر إعادة البناء للمبنى المنهار ، فإن عملية البناء ينبغى أن يسبقها دراسات مفصلة يقوم بها فريق عمل متكامل يضم الأثريين والمرممين والمهندسين ، والمتخصصين فى دراسات مواد البناء ، إلى جانب الحرفيين من بنائين ونجارين ومجصصين وغيرهم . وهذه الدراسة المفصلة تكون قائمة على ما لدى هذا الفريق من وثائق ، وكذلك بقايا المبنى المنهار ، تلك الدراسة التى تهدف إلى :

- تحديد شكل المبنى من حيث طوله وعرضه وارتفاعه ، وعدد طوابقه ، والفتحات الموجودة به ، والزخارف الخارجية والداخلية إن وجدت .

- الكشف عن الأساسات ، والتى من خلالها يمكن معرفة الحدود الخارجية للمبنى ، وكذلك فراغاته الداخلية .

- عمل الرسومات الهندسية الخاصة بالمسقط الأفقى والرأسى ، والقطاعات المختلفة للمبنى .

- دراسة مواد البناء ، وتشمل :

أ - أنواع الأحجار المستخدمة ، من خلال دراسة خواصها الطبيعية والميكانيكية ، وعمل الفحوص والتحليل الأخرى المختلفة للاستفادة بنتائجها عند الاستعاضة للفاقد منها .

ب - معرفة ترتيب وضع الأحجار من أسفل إلى أعلى خاصة إذا ما كانت أكثر من نوع ، ونفس الحال إذا ما كانت مواد البناء من غير الأحجار .

ج - شكل المداميك وأبعادها . د - المونات المستخدمة .

هـ - أنواع الأخشاب المستخدمة سواء كانت عوارض خشبية بالحوائط، أو كانت نوافذ وأبواب ومشربيات وخلافة .

وعلى أية حال ، فإن إجراءات إعادة البناء بمفرداتها السابقة هي فى الأساس تختص بتلك المباني الأثرية التى هدمتها الحروب أو الحرائق أو الزلازل مثلا، أى أنه انهيار معاصر ، وبالتالي تبرز أهمية اتخاذ القرار المتعلق بإعادة البناء ، خاصة إذا ما توفر للمبنى المنهار السجلات التفصيلية التى تساعد فى تنفيذ هذا الإجراء .

ونظرا لما يثيره موضوع إعادة البناء للمباني الأثرية من تضارب فى الآراء، وعدم الاتفاق على مبدأ واحد فى هذا الشأن ، فإن القاعدة العامة التى يمكن إتباعها هي ما اتفق عليه علماء الآثار من عدم إعادة بناء الأوابد من المباني المهدمة فى العهود القديمة ، أما المباني التى تهدمت حديثا فإن إعادة بنائها يتوقف على أهميتها، أو الحاجة الماسة إلى استخدامها فى وظيفتها الأصلية ، إلى جانب توفر الوثائق التى تسهل عملية إعادة البناء .

وفيما يتعلق بتلك الأوابد من المباني المهدمة ، أو ما يطلق عليه المباني الدراسة والتي مضى على انهيارها وقت طويل ، أو ما توجد في شكل أطلال باقية، سواء كانت ظاهرة ، أو كشفت عنها أعمال الحفر ، فإن الدراسة الأثرية حينئذ تكون على جانب كبير من الأهمية إذ يمكن الاستنتاج لأية معلومات تاريخية وأثرية تحملها هذه الأطلال . وفي مثل هذه الحالات ، ولمثل هذه البقايا تكون إجراءات الترميم والصيانة ليست إعادة للبناء بمفهومها السابق ذكره ، وإنما محاولة للإبقاء على هذه البقايا وإعادة وضع ما تنأثر من مواد بنائها في مواضعها ، أى ما يطلق عليه الأوربيون تعبير Anastylis ، أى الترميم بالمشابهة كما ترجمها بعض الباحثين .

الترميم بالمشابهة : Anastylis

وهذه الكلمة تعنى " إعادة البناء " ولكن بمعايير خاصة ، وليست على إطلاق مفهوم إعادة البناء . وقد ظهرت هذه الكلمة Anastylis لأول مرة عندما عقد مؤتمر عن الترميم المعماري في أثينا ، صدرت عنه توصيات هامة عرفت بميثاق أثينا سنة ١٩٣١م ، وذكرت هذه الكلمة ، أو هذا التعبير ، في الفقرة الرابعة التى ناقشت معاملة الآثار المنهارة . ثم عادت الكلمتان Anastylis و Reconstruction للظهور مرة أخرى فى توصيات " المؤتمر الدولى للمعماريين والفنيين بباريس سنة ١٩٥٧م ، وفى ميثاق فينسيا سنة ١٩٦٤م ظهرت هذه الكلمة بمعنى أوضح ، حيث تضمنتها المادة ١٥ من هذا الميثاق ، وعالجت وضعاً معيناً للتعامل مع الآثار المنهارة ، خاصة بقايا المباني الأثرية التى يعثر عليها أثناء الحفائر ، إذ نحتت كلمة إعادة البناء فى هذه الحالة ، واستبدل بها كلمة Anastylis ، وإن كانت الكلمتان وجهان لعملة واحدة ، وتنص هذه المادة فى جزء منها :

All reconstruction work should however be ruled out a priori . Only anastylis , that is to say the rassembling of existing but dismembered pasts can be permitted .

وتعنى إعادة تجميع القطع الموجودة ، لكن المتناثرة (غير المترابطة) ، أى أن هذه المادة تختص بتلك الأنقاض التى يتواجد بعضها فى موقع الحفائر ، أى أنها بقايا من المفترض أن غالبيتها قد فقدت ، مع ضرورة التيقن أن البقايا الموجودة تخص بقايا المبنى الذى كشفت عنه الحفائر . ويتم التجميع لهذه الكسر أو البقايا بمادة رابطة تبقى واضحة يمكن تمييزها بسهولة للمتخصص وغير المتخصص . وهكذا فإن كلمة Anastylis تعنى الترميم بالمشابهة ، أى استخدام بقايا مواد البناء الأصلية ووضعها فى مواضعها ، مع استخدام قدر ضئيل من المواد الجديدة بقدر ما يتطلبه الوصول إلى هدف معين ، وهو تقديم الأثر بصورته القريبة من الأصلية بقدر الإمكان ليفهمه الناس ويستطيعون تصور شكله الأصلي ، ولحمايته وحفظه .


ويذكر Jukka Jokilehto أن الفرق ما بين Anastylis و Reconstruction ، هو أن المكون المعماري يقوم على استخدام ما هو متاح من أحجار البناء الأصلية ، بينما Reconstruction هو بشكل عام بناء جديد مستخدما فيه قليل أو كثير من مواد البناء الجديدة ، أى أن Anastylis تفيد بأن المبنى المتهدم لا يمكن استعادته ، كما أن النتيجة تكون بقايا صناعية Artificial ruins ، أو " بناء جديد بأحجار قديمة . A new Construction with old fragments . " وبنفس المعنى يذكر " فيلدين " Bernard M. Feilden أن إعادة وضع الأحجار المتساقطة لخلق نسخة دقيقة وشاملة للمبنى الأصلي ، هو نمط خاص من إعادة البناء يسمى " الترميم بالمشابهة " Anastylis .

The reerection of fallen stones to create an accurate and comprehensive version of the original structure is a special type of reconstruction called " Anastylis " .


وبشكل عام فإن هذا المفهوم ، وهذا المعنى ينطبق أساسا على المباني الضاربة فى القدم ، أو التى انهارت منذ فترة زمنية ليست قصيرة ، مثال ذلك الأطلال القديمة للحضارات القديمة ، (حفائر أسوان للكشف عن منازل أو مبان بالطوب اللبن) ، وأطلال مدينة الفسطاط بالقاهرة انظر صور أرقام (١١٢١/١٢١٢) .




صورة رقم (١٠) أطلال وبقايا من منازل مدينة الفسطاط بالقاهرة- نموذج
لضرورة الترميم بالمشابهة ، وليس إعادة البناء بالمعنى القريب.



صورة رقم (١١) نموذج للترميم بالمشابهة - حفائر بمدينة أسوان .



صورة رقم (١٢) نموذج للترميم بالمشابهة - حفائر بمدينة أسوان .



صورة رقم (١٣) نموذج للترميم بالمشابهة وكيفية تجميع بقايا يربطها موضوع واحد .

ب - المباني المتهدمة جزئيا : Partly distroyed buildings

ومثل هذه المباني تعتمد فى إعادة بنائها على نفس المبررات السابق ذكرها بالنسبة للمباني المتهدمة بشكل كامل ، إلا أن الأمر هنا يكون أقل صعوبة ، حيث أن ما تبقى قائما من المبنى يعتبر نقاطا إرشادية " استدلالية " Guide Points لتلك التى انهارت أو فقدت . وهذه السهولة فى إدراك تفاصيل الأجزاء المتهدمة تعتمد على مواقع هذه الأجزاء من المبنى ، فإذا كانت مواضعها بشكل رأسى كان إدراكها ممكنا ، عكس الانهيارات الأفقية ، كسقوط عدد من الطوابق العلوية ، حيث تكون الصعوبة هنا نابعة من إدراك عدد هذه الطوابق وتفاصيلها ، خاصة فى حالة عدم توفر سجلات للمبنى ومثل هذه الحالات تكون عملية إعادة البناء قائمة على الاستنتاجات التالية :

أ - أن وجود أجزاء قائمة من المبنى تسهل معرفة تخطيطه ومساحات فراغاته وسمك حوائطه وترتيب وضع الأحجار فى حالة ما إذا كان المستخدم أكثر من نوع .

ب - معرفة العناصر الزخرفية المستخدمة ، وأماكن تواجدها وكيفية تنفيذها.

ج - شكل الفتحات والمواد المستخدمة فيها ، ومواضع هذه الفتحات وأعدادها .

وعلى أى حال ، فإن هذه المنشآت الأثرية المتهدمة بشكل جزئى ينطبق عليها أسس وقواعد الاستكمال ، كون هذه المباني تكون ناقصة فى أجزاء منها ، وهذه الأسس والقواعد سوف يتم مناقشتها فيما بعد .

ج - الفك ، والنقل ، وإعادة البناء فى مكان آخر :

يعتبر النقل الكامل لمبنى أثري من مكانه إلى مكان آخر ، أحد أشكال إجراءات إعادة البناء ، وهذا الإجراء من الضرورى أن يكون له ما يبرره من

مصلحة ، قومية أو دولية كما هو الحال عند نقل معابد أبو سمبل فى جنوب مصر
وقاية لها من غمرها بالماء بعد بناء السد العالى .

ولقد أشار ميثاق فينسيا سنة ١٩٦٤ فى مادته السابعة : " أن نقل كل أو
بعض أجزاء من المبنى الأثرى ، غير مسموح به ، فيما عدا ما تفرضه أو تتطلبه
إجراءات الصيانة ، أو أن يكون لذلك ما يبرره من مصالح قومية أو دولية لها
الأهمية الأسمى :

The moving of all or part of a monument cannot allowed
except where the safe guarding of that monument demands it , or
where it is justified by national or international interests of
paramount important .

وهذا الشكل من إعادة البناء يتميز إلى حد كبير بدقة تنفيذه ، وذلك ارتباطا
بما يتضمنه من إجراءات :

أ - المبرر القوى ، والمصلحة القومية أو الدولية ، التى يتقرر على
أساسها اتخاذ القرار بالفك والنقل ثم إعادة البناء .

ب - عمليات التسجيل والرفع المعمارى والتوثيق الدقيق لكل عناصر
المبنى..... وكذلك التحاليل والفحوص لمواد البناء المختلفة .

ج - تقنية الفك ثم التشوين ثم النقل ثم إعادة البناء.

د - اختيار المكان الأمثل لإقامة المبنى .

هـ - تقديرات حجم الخسائر المتوقعة عند الفك ، ثم النقل ، وبالتالى
إجراءات الترميم المتوقع عملها .

وبطبيعة الحال ، فإن كل إجراء من الإجراءات السابقة يتطلب الدراسة
المستفيضة ، والخبرات المؤهلة ، واستخدام التكنولوجيا الحديثة التى يمكن توظيفها
والاستفادة منها ، تسهيلا للتنفيذ ، وتقليل الخسائر المتوقعة .

د - ترميم المباني متعددة العهود :

كثيرا ما تتعرض المباني التاريخية لإضافات أو ترميمات فى عهود مختلفة، بعضها يحمل لوحات تأسيسية ، والبعض الآخر لا يحمل هذه اللوحات ، وحينئذ يمكن إدراكها من خلال الأسلوب الفنى والمعمارى . ونتيجة لذلك فإن المبنى التاريخى يمكن أن يحمل طرزا معمارية وفنية متناقضة ، فى أسلوبها ، حيث أنها تعود لعهود مختلفة ، وأكثر من ذلك قد تكون هذه الإضافات فوق بعضها ، فيخفى الحديث منها القديم ، وبعد مرور الوقت ، وحين تصلنا هذه المبنى تصبح هذه الإضافات تراثا له قيمته المعمارية والفنية . ومن هنا يصبح الترميم لهذه المنشآت أحد المشاكل التى تواجه القائمين بأمر حماية وصيانة الآثار ، فأى هذه الإضافات يجب الحفاظ عليها ، وأى منها يمكن التضحية به إذا ما أريد الكشف عن ما تحتها .

ومثل هذه المشكلات لابد وأن نتضافر لها الجهود والخبرات العلمية التى يمكن لها بعد الدراسة تقرير الحل الأمثل الذى يقوم على حلول متوازنة ، تضمن احترام جميع الفترات الزمنية ، وتكون الندرة عاملا حاسما عند التضحية بأجزاء من المبنى . وقد واجهت الكثير من بلاد العالم مثل هذه المشاكل ، وعالجها الأثريون بشكل مناسب يتفق وظروف كل حالة (وكما يذكر عبد القادر الريحوى):

أ - قلعة " بصرى " فى سوريا ، حيث تجلت المشكلة فى قيام هذه القلعة فوق مدرج روماني بدا للعلماء (علماء الآثار) أنه من أهم المدرجات الباقية فى العالم ، وأكثرها سلامة وصيانة ، وكانت مباني هذه القلعة العربية تحيط به وتقوم فوقه ، فلا يظهر للعيان منه سوى أجزاء متفرقة من عناصره ، فقد تحول هذا المدرج منذ عهد مبكر إلى حصن ثم إلى قلعة حقيقية اكتمل بناؤها بين القرنين الحادى عشر والثالث عشر . وبقيت مشكلة هذا البناء التاريخى معروضة على بساط البحث أمام المسؤولين بحثا عن حل مناسب يؤدى إلى الكشف عن المدرج الوحيد من نوعه فى العالم ، ولا يضحى بالبناء العربى

الذى لا يقل أهمية عنه من حيث كونه أحد منجزات فن العمارة العسكرية .

وبنى الحل الذى تقرر تنفيذه على أساس هدم المنشآت القائمة داخل القلعة ، وهى بالرغم من قيمتها المعمارية والتاريخية ، والتى ترجع إلى العصر الأيوبي ، تأتى فى الدرجة الثانية بالنسبة لمبانى القلعة التى تقرر الإبقاء عليها ، والتى تشمل كافة أبراج القلعة . وكان حلا موفقا ومتوازنا أدى تنفيذه إلى إظهار المدرج كاملا كبناء تاريخي من الدرجة الأولى ، والإبقاء على معالم القلعة الرئيسية التى ظلت تحيط به دون أن تنقص الأجزاء المهدومة شيئا يذكر من قيمتها .

ب - وفى مدينة " سرقسطة " الأسبانية ، وفى سنة ١٩٦١م ، كان الأثريون يعملون فى قصر " فرديناند وإيزابيلا " الذى شيد فى القرن ١٥م ، وكان قد تحول فى العصر الحديث إلى ثكنة عسكرية ، وبالتالي ومن الطبيعى أن يعمدوا دون تردد فى إزالة المنشآت الحديثة التى ألحقت بالقصر وطمست معالمه ، ولكنهم وقفوا أمام معضلة حقيقية عندما اكتشفوا أن هذا القصر أقيم على أنقاض قصر عربى كان يسمى " الجعفرية " وقد ظهرت معالم جامع القصر وهو على شكل مضلع مزين بالزخارف الجصية الثمينة ، وأن إبراز هذا الجامع يفرض هدم جانب من قاعات القصر الأسباني ، وقد اختار المسئولون بعد مناقشات دقيقة التضحية بجانب من القصر الأسباني الذى يمثل فن عصر النهضة من أجل إظهار الجامع الوحيد من نوعه من حيث هندسته .

ج - وعالج الأثريون الإنجليز مشكلة دير Tiny Abby القريب من مدينة " كمبردج " حينما وجدوا أبنية متراكمة من ثلاثة عهود . وقد حلوا هذه المشكلة على أساس هدم العناصر الهزيلة ، إذ يؤدى هدمها

إلى إظهار عناصر أثمن منها ، وأبقوا على العناصر الأحدث حين
لم يكن هناك فائدة من هدمها .

وهكذا فإن لا توجد قاعدة في هذا الشأن يمكن الاقتداء بها ، وتفرض إزالة
العناصر الأحدث لصالح العناصر الأقدم ، بل إن التقييم والدراسة للفترات الزمنية
للبناء هي الفيصل في مثل هذه المشاكل ، التي قد يكون فيها الأحدث أندر في
وجوده ، وبالتالي لا يضحى به رغم حداثة عهده .

- وبشكل عام ، فقد حسم ميثاق فينسيا هذه القضية ، وذلك في المادة رقم ١١ ،
والتي نصها :

The Valid contributions of all periods to the building of a
monument must be respected , Since unity of style is not the aim
of a restoration , when a building includes the superimposed work
of different periods , the revealing of the underlying state can
only be justified in exceptional circumstances and when what is
removed is of little interest and the material which is brought to
light is of great historical , archaeological or aesthetic value , and
its state of preservation good enough to justify the action .
Evaluation of the importance of the elements involved and the
decision as to what may be destroyed cannot rest solely on the
individual in charge of the work .

المراجع

- 1 - Jukka Jokilehto , . Reconstruction of Ancient ruins “ Conservation and management of Archaeological Sites. “ Vol. 1 , No 1 . James & James , England , 1995 .
- 2 - Diether Mertens ; Planning and excuting anastylosis of stone building . “ Conservation on archaeological – excavations “Edited by N . P. Stanley Price. ICROM , Rome , 1995 .
- 3 - Bernard M . Feilden ; The principles of conservation . “ Conservation of Historic stone buildings and monuments. “ National Academy press , washington , D . C . 1982 .
- ٤ - عبد القادر الريحاوي : المباني التاريخية ، حمايتها وطرق صيانتها ، المديرية العامة للآثار والمتاحف - سورية ، دمشق ، ١٩٧٢ ..
- ٥ - هزار عمران ، جورج دبورة : المباني الأثرية - ترميمها ، صيانتها ، والحفاظ عليها . منشورات وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار والمتاحف في الجمهورية العربية السورية - دمشق ، ١٩٩٧ .
- 6 - Venice Charter , 1964 .

ثانيا : دراسة لأسس وقواعد استكمال الأجزاء الناقصة من المباني الأثرية :

" تطبيقا على بعض المباني الأثرية بمدينة القاهرة "

ملخص البحث Abstract :

تعتبر عمليات الاستكمال للمباني الأثرية الناقصة في أجزاء منها من أهم وأدق العمليات في مجال ترميم الآثار ، نظرا لما تحققه هذه العمليات من استمرارية بقاء المبنى الأثرى بتفاصيله المعمارية والفنية . وهذه العمليات أو الإجراءات تختص إما بأجزاء ناقصة ، أو باستبدال لأجزاء تالفة ، ففي المباني الأثرية تكون احتمالات تواجد الأجزاء الناقصة بها إما أنها أجزاء من هيكل المبنى نفسه (حوائط - أسقف - أعمدة) ، أو من العناصر المكملة له كالعناصر الزخرفية أو الأرضيات أو الأبواب والنوافذ والقمريات والمشربيات ... وغيرها ، وبالتالي فإن الدراسة تتناول العناصر التالية :

- ١ - مقدمة .
- ٢ - أهمية الاستكمال للمباني الأثرية الناقصة في أجزاء منها .
- ٣ - قضايا الاستكمال والتمييز للأجزاء المستكملة .
- ٤ - أسس وقواعد الاستكمال للآثار بشكل عام ، والمباني الأثرية بشكل خاص .
- ٥ - احتمالات الاستكمال للعناصر المختلفة للمبنى:
 - ٥ - ١ أجزاء ناقصة من مواد البناء خالية من الزخارف والنقوش .
 - ٥ - ٢ السقوف باختلاف أنواعها .
 - ٥ - ٣ الأرضيات .
 - ٥ - ٤ الأبواب والنوافذ والقمريات والمشربيات .

٥ - ٥ أجزاء تحمل عناصر زخرفية ، أو نصوص كتابية .

٦ - نتائج البحث .

١ - مقدمة Introduction :

منذ أن بدأت الاكتشافات للأطلال القديمة في القرن ١٦ م ، وبدايات الحفائر المنظمة في القرن ١٩ م ، فقد أصبحت عمليات الترميم والإصلاح وإعادة البناء لمثل هذه المكتشفات أعمالاً مثيرة للاهتمام ، وفي ذات الوقت الافتتان للأثريين والتاريخيين والمهندسين والمرممين في كل أنحاء العالم ، وكان نتاج ذلك تبايناً في الحلول ، والتي كانت قائمة على المعرفة المتاحة والمهارات الخاصة ، إضافة إلى الوسائل التكنولوجية والمالية ، ولكن أيضاً - وفي كثير من الحالات - تكون قائمة على الاجتهادات الشخصية ، وعلى كثير من التخيل ^(١) .

وتعتبر عمليات الاستكمال للأجزاء الناقصة من المباني الأثرية جزءاً هاماً من تلك الإجراءات سابقة الذكر ، والتي كانت تخضع بلا شك للاجتهادات الشخصية قبل أن يكون لهذه الإجراءات وقواعدها وأسسها العلمية ، والتي نمت وتطورت مع الحاجة إليها - خاصة بعد الحرب العالمية الثانية - من خلال مؤتمرات علمية مختلفة ، ومواثيق دولية اتفق عليها ، بحيث أصبح لعلم الترميم بشكل عام قواعده وأسسها العلمية التي ينبغي الالتزام بها ، مع ترك مساحة مناسبة لإعطاء حرية الحركة والمرونة ^(٢) ، وخاصة فيما يتعلق بصيانة النطاقات الأثرية ، أو ما يمكن أن يكون في شكل مدينة تاريخية ، أو مواقع أثرية ، وتأكيد ذلك ما هو قائم بالفعل من تغاير في خواص التراث العالمي المنتشر في أنحاء العالم ، سواء من حيث المناخ السائد ، أو من حيث تنوع مواد البناء المستخدمة وخصائص هذه المباني ، ونتيجة لذلك فإن ظروف هذا التراث تكون غير متشابهة ، وهذا في حد ذاته ما يعطى تلك المساحة الهامشية في ضوابط أو مقاييس التدخل بالترميم والصيانة ^(٣) . فخطط الصيانة للمدن التاريخية تختلف باختلاف المكان المعنى بالصيانة ^(٤) .

وفيما يتعلق باستكمال المباني الأثرية فى أجزاء منها ، فإن هذا المظهر من التلف لا شك تختلف مسبباته ، وكذا حجم ذلك الجزء الناقص كما تختلف أيضا إجراءات العلاج طبقا لنوع مادة البناء ، وموقعها من المبنى الأثرى .

٢ - أهمية الاستكمال للمباني الأثرية الناقصة فى أجزاء منها :

The importance of the completion of the missed parts in the monumental buildings :

والهدف الأساسى من ترميم المباني الأثرية بشكل عام هو حمايتها والمحافظة عليها ، تلك الحماية التى تتحقق من خلال عمليات وإجراءات مختلفة من بينها - بل من أهمها - الاستكمال للأجزاء الناقصة ، تلك العملية التى ترجع أهميتها إلى :-

- أنها أحد الوسائل الهامة لإطالة عمر الأثر الحجرى ، أى القوة اللازمة للبقاء على المدى الزمنى البعيد ، وإلا كان عدم التدخل سببا فى فناء الأثر جزءا بعد الآخر .

- القضاء على نقاط الضعف بالمبنى ، حيث أن الأجزاء الناقصة فى المبنى الأثرى غالبا ما تتركز فى حوائطه السفلية أو أركانه (بسبب التلف أو مشاكل التحميل) .

- إعطاء المبنى الأثرى قوة الإحياء التاريخى من خلال شكله الأصلى المكتمل سواء هيكلا للمبنى ، أو ما يحمله من زخارف ونقوش وعناصر أخرى .

٣ - قضيتا الاستكمال والتمييز للأجزاء المستكملة :

The Problem of the completion and the distinguish between the missed parts and the original .

لما كان الغرض الأساسى من ترميم المباني الأثرية هو حمايتها والحفاظ عليها ، والمبدأ الواجب التقيد به هو الحفاظ على البناء وما به من فن معمارى أو فنون زخرفية ، فإن إدخال أى تعديل أو تجديد على البناء ، وعلى عناصره

الزخرفية ، سوف يغير من معالمه ، ويتعارض بالتالى مع مفهوم الأصالة كثيرا أو قليلا (٥) .

ومن هذا المفهوم ، برزت أمام المرممين والأثريين قضية هامة ، اختلفت حيالها الآراء والاتجاهات ، وهى قضية ذات شقين : الأول ، وهو الاختيار ما بين ضرورة استكمال الأجزاء الناقصة بالآثار ، وبين تركها دول استكمال . الثانى ، إذا ما تقرر القيام باستكمال الأجزاء الناقصة - هو كيفية التمييز بين الأجزاء القديمة والأجزاء المستكملة حديثا .

وفيما يختص بالشق الأول ، فقد برز فى هذا الشأن رأيان :

الأول : وينادى بعدم استكمال أى جزء ناقص من الأثر ، لأن ذلك يعتبر تزويرا ، وإضافة جزء ليس من مادة الأثر الأصلية .

الثانى : يرى أنه من الضرورى استكمال الأجزاء الناقصة من الأثر حتى ولو كانت هذه الأجزاء غير معلومة الشكل والتفاصيل .

وحلا لهذا التناقض فى الآراء ، فإن عملية الاستكمال للآثار يفضل القيام بها متى كانت الأجزاء الناقصة معلومة فى شكلها وفى تفاصيلها ، ومتى كان استكمال الجزء الناقص يعطى للأثر قوة الإحياء التاريخى ، والقوة اللازمة للبقاء على المدى الزمنى الطويل ، وإظهار ما هو خفى للعين المجردة (٦) ، ويخدم فى مجال الدراسات الأثرية . وهذا بالطبع عكس الرأى الأول ، والذى إن أخذ به فإنه سيأتى الوقت الذى تندثر فيه المباني الأثرية بتساقط أجزائها جزء بعد الآخر ، وهذا ما يعطى للاتجاه الثانى قيمته والمبرر المنطقى لتطبيقه .

أما الشق الثانى ، والذى يختص بكيفية الاستكمال ، وفى الطريقة التى يميز بها الجزء المستكمل عما يجاوره من جزء قديم ، فإن الأمر يختلف هنا من كون الأثر منقول أو ثابت ، فكل منهما له ما يناسبه من كيفية الاستكمال ، أو طريقة التمييز بين القديم والحديث . وبصفة عامة فإن حلول ذلك تخضع كثيرا للدراسات والخبرات وتقدمها ، وسيشار إلى ذلك قرين حالات الاستكمال .

٤ - أسس وقواعد الاستكمال للآثار بشكل عام والمباني الأثرية بشكل خاص:

ولأهمية موضوع الاستكمال للمباني الأثرية الناقصة فى أجزاء منها ، فإن هذه الإجراءات من الضرورى أن تقوم على أسس وقواعد محددة ، وألا تترك على إطلاقها ، تلك القواعد التى أقرتها كثير من المؤتمرات العلمية ، والمواثيق الدولية ، ومن ذلك :

- ١ - أنه لا يجوز استكمال أجزاء مفقودة دون وجود نقاط إرشادية من جسم الأثر Guide or Index Points ، أو الاستناد إلى سند علمى أو تاريخى مؤكد ، وأن يكون ذلك بهدف صيانة الأثر والحفاظ عليه ^(٧) .
- ٢ - يجب أن تدمج الأجزاء المستكملة بتوافق وتآلف مع المبنى ، ولكن فى نفس الوقت يجب أن تكون مميزة عن الأصل ، حيث أن الترميم ليس تزيفاً للشواهد الفنية والتاريخية ^(٨) .
- ٣ - يجب التوقف عندما يبدأ التخمين ^(٩) ، أى أن الجزء المراد استكماله لا توجد له أى نقاط إرشادية تدل على تفاصيله ، أو أية وثائق أو صور أو أوصاف تاريخية .
- ٤ - اعتبار كل أو معظم الأسس والقواعد التى يجب اتباعها فى مجال الترميم بصفة عامة أساساً يعتد به عند القيام باستكمال المباني الأثرية الناقصة فى أجزاء منها ^(١٠) .
- ٥ - وعندما يتميز الأثر بندرته ، وتمتعه بقيمة أثرية مميزة ، وعند تعذر وجود نقاط إرشادية ، فإنه يمكن الاعتماد على كافة الوسائل الممكنة فى إدراك حدود وتفاصيل الجزء الناقص من المبنى ، وخاصة الوثائق والرسوم والصور ، أو المصادر التاريخية ، أو الاستنتاج من مبان أثرية معاصرة لذلك المبنى .

٥ - احتمالات الاستكمال للعناصر المختلفة للمبنى :

لما كانت المباني الأثرية تختلف فيما بينها فى ظروف تواجد الأجزاء أو العناصر الناقصة بها ، فإن الإجراءات المتبعة عند استكمالها وإن كانت تسير على الأسس والقواعد سابقة الذكر ، إلا أنها تعتمد أيضا إلى حد كبير على الخبرة والثقافة والذكاء والذوق الشخصى ، ومن هنا كانت مثل هذه الأعمال إذا ما تم تنفيذها تعتبر مرجعا وتجربة يمكن الاستفادة منها ، أو تطويرها .

واحتتمالات تواجد أجزاء ناقصة بالمبنى الأثرى يمكن حصرها تقريبا فى العناصر التالية :

٥ - ١ أجزاء ناقصة من مواد البناء خالية من الزخارف والنقوش .

٥ - ٢ السقوف .

٥ - ٣ الأرضيات .

٥ - ٤ أبواب ونوافذ وقمریات ومشربيات .

٥ - ٥ أجزاء تحمل زخارف أو نصوص كتابية .

٥ - ١ أجزاء ناقصة من مواد البناء خالية من الزخارف والنقوش :

Missed (Undecorated) parts from the Building materials

وتستكمل هذه الأجزاء باستخدام نفس مادة البناء اعتمادا على ما هو موجود بالمبنى ، أو بما يحيط بالجزء الناقص ، ويكون تحديد مادة البناء التى ستضاف قائما على الدراسة المعملية لعينات من مواد البناء لمعرفة مكوناتها المعدنية ، وخواصها الطبيعية ، بحيث تكون مادة البناء المختارة للاستكمال متوافقة فى خواصها مع المادة الأصلية المحيطة بها ، يضاف إلى ذلك دراسة المونة المستخدمة، وطريقة البناء ، وشكل أو أبعاد الكتل الحجرية ، - أو لبنات الأجر - بحيث يكون الناتج فى النهاية مطابقا لما يجاوره من مواد البناء القديمة (صورة رقم

" ١ " ، " ٢ ") وإذا كانت هذه القاعدة العامة للاستكمال ، فإن تلك القاعدة قد يكتنفها قليل من التعديل أو التحوير ، وذلك من منطلق وضع الحلول المثلى فى حالات خاصة ، وأيضاً إعطاء طابع عصرنا الحالى وتقنيته ، ومثال ذلك أعمال البناء الجارية فى جامع المؤيد (أثر رقم ١٩٠ - ١٤١٥ - ٢٠ م / ٨١٨ - ٢٣ هـ) الملاصق لباب زويله بالقاهرة ، حيث بنيت الأعمدة الحاملة للعقود (صورة رقم ٣) وب نفس شكل الأعمدة الأخرى الأصلية بالمسجد ، وذلك ضمن الأعمال الجارية بالجامع لاستكمال الرواق الشمالى الذى تهدم أثناء الحملة الفرنسية على مصر .

وهناك أجزاء من مواد البناء فى المبنى ينطبق عليها ما ينطبق على الأثر الحجرى المنقول فى حالة استكماله ، ومثال ذلك التلف الذى تعرضت له الأعمدة الجرانيتية الحاملة لسقف مسجد الفكهانى بشارع المعز بالقاهرة (أثر رقم ١٠٩ - ١١٤٨ هـ / ١٧٣٥ م) ، إذ تساقطت من بدن أحد الأعمدة طبقات من سطحه نتيجة لعوامل التلف المختلفة ، وخاصة الرطوبة ، ويتراوح سمك هذه الطبقات المتساقطة ما بين ١ - ٣ سم (صورة رقم ٤) والعلاج المناسب فى هذه الحالة يكون فى إضافة مادة مالئة (مكملة) وفى نفس الوقت مقوية لبنية العمود ، ومثال ذلك ما تم إجراؤه لعلاج عمود من الجرانيت فى جزيرة مورانو Island of Murano (فينسيا Venice) ، حيث تمثلت الأجزاء الناقصة من هذا العمود فى تساقط طبقات كبيرة من سطحه ، وفى أماكن مختلفة (صورة رقم ٥) ، نتيجة لعوامل التلف المختلفة ، وقد عولج هذا العمود على النحو التالى :

١ - تم فحص القشور المتساقطة بطريقتى SEM ، XRD ، واتضح التحول الكبير للفلسبارات إلى الكاولين .

٢ - نظف العمود مما عليه من عوالق وأتربة وأجزاء مفككة ، وذلك باستخدام طريقة القذف بالحبيبات Sand blasting ، ثم الغسيل بالماء لعدة مرات ثم التجفيف .

٣ - تم اختيار نوع من الإيبوكسى ذو مواصفات خاصة وهو EP2101 ، ويوجد تجاريا فى شكل محلول ٢٥% مخلوطا بالأيروبروبانول Isopropanol والطورلين Toluene ، والمجمد K2102 ، والذى يخلط مع الأول بنسبة ١ - ٥ بالوزن ، أو ١ - ٤,٥ بالحجم ، وهذا الراتنج مقاوما للأشعة فوق البنفسجية ، وأكثر مقاومة للكىماويات ، كما أنه شفاف اللون .

٤ - لف العمود بعدة طبقات من القطن ، ثبتت بطبقة من البولى إيثيلين ، ضغطت على جسم العمود بأسياخ معدنية ، ثم صب الراتنج من أعلى من خلال أنبوب بلاستيك لتتشبع الطبقات القطنية ثم جسم العمود .

٥ - بعد حوالى ١٢ ساعة نزع البولى إيثيلين حيث كان الراتنج ما يزال طريا ، بحيث أمكن تسوية الراتنج المالىء للأجزاء الناقصة ، وكذلك إزالة أى زيادات موجودة . وما تزال حالة هذا العمود وشكله طبيعيا بعد مرور ثمان سنوات من المعالجة ^(١٠) ومن الملاحظ فى هذه الحالة عدم استخدام مادة مالئة تتناسب ومادة العمود الجرانيتية ، والتى يمكن تحضيرها استنادا لنواتج الفحوص التى يجب إجراؤها فى هذه الحالة ، مع ملاحظة ضرورة إحداث شكل الجرانيت المعروف ، حيث لا يصلح مسحوق حجر الجرانيت فى هذه الحالة ، بل حبيباته.

ومن المواد الأخرى التى يمكن استخدامها فى مثل هذه الحالة راتنج ZKF ، والذى يمكن خلطه ببودرة الحجر الجيرى - إذا ما كان الأثر المراد استكماله من هذا النوع من الأحجار بدرجة نعومة تتناسب مع الأسطح المجاورة ، ثم تملأ الأجزاء التالفة الناقصة ، والتى يمكن أن يحدها إطار خشبى يتم نزعها بعد يوم أو اثنين ، ثم تتم التسوية الميكانيكية للجزء المستكمل حسب الشكل المطلوب ^(١١) .

وبصفة عامة ، فإن حالات الاستكمال للأعمدة تعتبر ضرورية جدا كون الأعمدة تمثل أجزاء هامة بالمبنى يترتب على إهمالها أخطار جسيمة ، حيث أن

عملية الاستكمال هنا إذا ما كانت ترتبط بإعادة الشكل الأصلي للعمود ، فإنها تزيد من قوته لتأدية وظيفته الأصلية فى المبنى على الوجه الأكمل ، ولما كانت هذه العملية من الاستكمال لها أهميتها هذه . فإن عملية الاستكمال لا ينبغي القيام بها طالما أن الطبقات التالية بيدن العمود يزيد سمكها عن ١٠ سم^(١٢) ، (وهذه القيمة من السمك ليست على إطلاقها ، بل يمكن أن تزيد أو تنقص حسب سمك العمود المستخدم) وإنما يكون الاستبدال هو الحل الأمثل فى هذه الحالة .

وإذا كانت عملية الاستكمال ترجع أهميتها فى القضاء على نقاط الضعف بالمبنى الأثرى ، فإنها من جهة أخرى تعطية قوة الإحياء التاريخى من خلال إعادته إلى شكله الأصلي ، ومثال ذلك الشرفات المسننة ، ذلك العنصر المعمارى المميز للعمائر الإسلامية ، والذي دائما ما يتعرض للتلف ثم التساقط نتيجة لطبيعة موضعه من المبنى ، وعملية الاستكمال لتلك الشرفات تكون قائمة على استنتاج شكل الناقص منها من خلال ما هو متبقى من تلك الشرفات ، وكذلك معرفة مادة البناء والمونة المستخدمة ، ومثال ذلك الشرفات المحيطة بصحن مسجد لاجين السيفى بالقاهرة (أثر رقم ٢١٧ - ٨٥٣ هـ / ١٤٤٩ م) والتي اتضح من فحص مادة بنائها أنها مشكلة من الحجر الجيرى المنحوت ، كما أنها غطيت بطبقة من ملاط الجبس ، مع ملاحظة اختلاف شكل الشرفات فى جانب من الصحن ، وكذلك الأحجار أسلفها مما يوضح ترميم هذا الجزء فى وقت سابق ، إلا أن الناقص من هذه الشرفات يخضع فى استكماله إلى النمط القديم المتبقى (صور أرقام ٦ ، ٧) ، شكل رقم (١).

وتختلف الآثار الحجرية - الثابت منها والمنقول - فى طريقة تمييز الأجزاء المستكملة والأجزاء الأصلية ، فإذا كان الأثر المنقول يمكن تمييز الأجزاء المستكملة منه باختلاف الدرجة اللونية ، أو بانخفاض المستوى قليلا للجزء المستكمل ، فإن الأمر يختلف بالنسبة للمبانى الأثرية ، والتي يجب تمييز الأجزاء المستكملة بها تجنباً للتداخل والتمويه ، وتحسباً لمرور الوقت الذى يزيل الفوارق بين الأحجار الجديدة والأحجار القديمة . ومن الوسائل المتبعة للتمييز فى هذا المجال :

(أ) تغيير طريقة نحت الحجر ، أو تغيير مقاييس المداميك . ولهذه الطريقة ما يشبهها فى المباني التى تلقت خلال العهود التاريخية عمليات تجديد وترميم ، فنظرة إلى هذه المباني تجعلنا نميز الأجزاء المبنية فى العهد الرومانى مثلا ، والأجزاء المبنية فى عهود لاحقة ، وأحيانا نستطيع التمييز بين جزء من جدار مبنى فى العصر الأيوبي ، وجزء ثان بنى فى العهد المملوكى ، وثالث أضيف فى العهد العثمانى ، وذلك بسبب اختلاف طريقة نحت الأحجار أو مقاييسها ، فلم لا نميز كذلك أعمال الترميم الحديثة ، أى أعمال القرن العشرين ، ونعطيها طابع العصر وتقنيته (١٣) .

(ب) كتابة تاريخ التجديد فى مكان مناسب من الجزء المستكمل (١٤) ، وهذا ما يلجأ إليه الكثيرون من وضع لوحات تأسيسية تحمل تاريخ البناء ، والعهد الذى تم فيه ، خاصة فى المنشآت الدينية ، والتى ينظر إلى التجديدات فيها إلى أنه عمل من أعمال الخير يتباهى به الحكام ، تماما كما هو الحال فى كثير من المباني الأثرية التى بها إضافات مؤرخة قام بها الحكام أو الولاة . ولقد أخذت لجنة حفظ الآثار العربية بهذه الطريقة فى كثير من المباني الأثرية فى مدينة القاهرة القديمة ، إذ وضعت لوحة على الأجزاء التى تم ترميمها حاملة تاريخ هذه الترميمات ، ومن قام بها .

٥ - ٢ الأسقف The Roofs

تعتبر أسقف المباني الأثرية العنصر الهام والرئيسى للمبنى ، سواء كانت هذه الأسقف فى شكل قباب تعطى الشكل المميز للمبنى من الخارج ، أو أسقف مستوية لطابق أو طوابق متعددة من المبنى ، فهى الرابطة لهيكل البناء ، والمنفذة لوظيفته .

وتختلف بالطبع أسقف المباني فى أشكالها ، وكذلك فى مادة البناء المستخدمة، وذلك طبقا لنوع المبنى ووظيفته ، وأيضا لطبيعة المناخ السائد فهناك الأسقف المستوية Flat roofs ، وهى الغالبة بالنسبة للمباني الأثرية ، خاصة تلك المكونة من عدة طوابق ، والأسقف المقببة Doomed roofs والتى تغطى بعض أنماط المساجد والحمامات والأضرحة ، إضافة إلى تلك المباني المغطاة بأنواع الأقبية المختلفة سواء كانت فى شكل أقبية نصف دائرية - Semicircular Tunnel Vaults أو مدببة فى قمتها Pointed tunnel Vaults .

وتتعدد مواد البناء التى ينفذ بها الأسقف ، فالقباب إما أنها من الحجر أو الخشب ، أو من هيكل خشبى يغطى بالجص أو يصفح بالرصاص (صورة رقم ٨، ٩) ، أما الأسقف المستوية فهى فى الغالب خشبية تغطيها طبقة ترابية تؤلف السطح (صورة رقم ١٠ ، ١١) .

وهذا العنصر الهام من المبنى يعتبر من العناصر التى غالبا ما يعاد بناؤها أو استكمالها ، وذلك بسبب ما تتعرض له من عوامل تلف مختلفة ، فالسقف هو الجزء الذى على اتصال دائم بعوامل التجوية المختلفة ، وهو أيضا الجزء الذى يستخدم باستمرار وتلقى عليه الأحمال إذا ما كان المبنى مؤلفا من عدة طوابق ، كما أن السقف هو الجزء الهام بالمسجد مثلا ، والذى يحظى بكم كبير من الزخارف والنقوش المنفذة على الجص أو الخشب ، والتى غالبا ما تتأثر بمياه الأمطار المتسربة من السقف فتصيبها بالتلف .

وبطبيعة الحال ، فإن هذه الأنواع المختلفة من الأسقف إما أنها فى شكل مواد بناء خالية من الزخرفة ، أو أنها تحمل زخارف وكتابات ، ولهذا فإن إجراءات الاستكمال للأجزاء الناقصة بها تختلف فيما بينها ، كما أن هناك بعض الحالات التى تستخدم فيها مواد بناء حديثة كتقنية معاصرة :

٥ / ٢ / ١ - أجزاء ناقصة من السقف لا تحمل زخارف أو نقوش :

نظرا لموضع الأسقف وطبيعة تحملها أو التحميل عليها ، فإن أى جزء ناقص بها يؤدي فى الغالب إلى انهيار أجزاء أخرى مجاورة للجزء الناقص ، وبالتالي ضرورة إجراء عمليات إعادة البناء لها . وفى هذه الحالة فإن إجراءات إعادة البناء بالنسبة للأسقف التى لا تحمل أية زخارف أو نقوش ، تسير على نفس الأسلوب القديم ، وباستعمال نفس مواد البناء وبنفس تسلسلها وترتيبها خاصة فى الأسقف المستوية ، والتى فى الغالب ما تكون محمولة على جسور خشبية يعلوها ألواح خشبية أيضا متقاطعة مع هذه الجسور ، ثم لبنات من الأجر أو اللبن ، أو طبقة ترابية تمثل سطح السقف ، ومثال ذلك ما تم إجراؤه فى سقف مدرسة الغورى (أثر رقم ١٨٩ - ٩٠٩ هـ / ١٥٠٤ م) حيث وجد السقف الخشبي للطابق العلوى من المدرسة فى حالة متردية أوجب علاجها على النحو التالى :

(أ) تم فك وإزالة السقف الخشبي القديم والمكون من عروق أو براطيم

خشبية يعلوها ألواح خشبية وضعت بشكل متقاطع مع هذه البراطيم .

(ب) استبدلت الأخشاب القديمة بأخشاب جديدة (خشب عزيزى) مع

استعمال السليم من الأخشاب القديمة .

(ج) تم عزل سطح الألواح الخشبية بمادة عازلة ، ثم وضعت الطبقة

الترابية العلوية ثم التبليط بأحجار رقيقة السمك .

(د) روعى عند تركيب السقف الخشبي الجديد التنفيذ بإحداث ميل بسيط

فى مستوى السطح جهة الخارج للسماح بتصريف مياه الأمطار من

خلال ميازيب Gutters فى نهاية هذا الميل . صور أرقام (١٢ ،

١٣ ، ١٤) .

وبنفس الطريقة أيضا تم استكمال أجزاء من سقف مسجد الفكهنانى ،

وباستخدام خشب من نوع العزيزى . صورة رقم (١٥) .

وتتشعب عملية العلاج لعناصر التغطية لتشمل أنواعا أخرى من التغطية كما هو الحال فى التغطية بالقباب الخشبية والمغطاة بطبقة من الشيد ، وأوضح مثال لذلك قبة الأمير شيخو بالقاهرة (خانقاه وقبة الأمير شيخو - أثر رقم - ١٥٢ - ٧٥٦هـ / ١٣٥٥م) (صورة رقم ٨ ، ٩) والى بفحص حالتها ومواد بنائها إتضح الأتى :

١ - أن هيكل القبة (التي هى فى شكل خوذة) يتكون بناؤها من :

- (أ) هيكل خشبى يتكون من ٢٤ ضلعا .
- (ب) وفوق الهيكل الخشبى ثبتت شرائح خشبية تسمى البغدادلى ، وهى فى شكل دوائر أفقية مختلفة الأقطار ، حيث يقل القطر ويتضاءل كلما اتجهنا لأعلى .
- (ج) يعلو الشرائح الخشبية طبقة الشيد ، والتي تتكون من طبقتين عبارة عن البطانة ثم الظهارة والتي هى أقل سمكا .
- (د) تلف وتساقط كثير من طبقة الشيد (صورة رقم ٨ ، ٩) ، وأيضا تلف وتآكل أجزاء كثيرة من الشرائح الخشبية .
- (هـ) أن الأخشاب المكونة لهيكل القبة مختلفة الأنواع ، فمنها الأخشاب الطرية مثل خشب الأرز ، والصلدة مثل الزان الأحمر ، وأخشاب محلية مثل خشب الجميز^(١٥) .

٢ - إن الأجزاء الناقصة بهذه القبة عبارة عن أجزاء كثيرة من الشرائح الخشبية، ومناطق كبيرة من طبقة الشيد المغطية للقبة .

ولاستكمال الأجزاء الناقصة فى هذه القبة ، فإن العلاج يسير طبقا للخطوات

التالية :

أولا : استكمال الأخشاب الناقصة :

يتم إعداد الأخشاب (سواء للهيكل الخشبي أو الشرائح الخشبية) استنادا على ما هو موجود بالفعل بالقبة ، من حيث نوع الخشب أو قياسات الشرائح الخشبية ، ثم تثبيتها فى مواضعها .

ولما كانت الأخشاب المكونة للقبة تتفاوت فيما بينها فى درجة التلف الذى وصلت إليها ، فإن استبدال الأخشاب التالفة بشكل كبير يعتبر أمرا ضروريا ، أما تلك الأخشاب التى تصل درجة جودتها إلى أكثر من ٧٥% فيجب إعادة استخدامها بعد تنظيفها ميكانيكيا ، وعلاجها سواء بالمبيدات الحشرية مثل الـ *Thymol* والـ *D . D . T* والـ *Gamaxane* ، أو تقوية الضعيف منها باستخدام المواد المقوية المناسبة مثل :

(أ) القلفونية *Rosin claphony* المذابة فى خليط من الكحول الإيثيلى

٩٥% مضافا إليه أسيتون + طولوين بنسب تركيز من ٣ - ٥% .

(ب) استخدام الأرالديت ١٠٦ *Araldite 106* المخفف بالمذيبات

العضوية بنسبة تركيز ٣% .

(ج) البارالويد ب ٧٢ *Paraloide B 72* المذيب فى خليط من المذيبات

الآتية :

كحول إيثيلى + أسيتون + طولوين + بارالويد

٢٠ + ٥٠ + ٢٠ + ١٠ بالوزن (١٦) .

ثانيا : استكمال طبقة الشيد (١٧) :

(أ) إزالة طبقات الشيد التى أصابها التلف ولم تعد تؤدي دورها .

(ب) استكمال الأجزاء الناقصة من طبقة الشيد ، والتى تتكون من طبقتين

- كما سبق ذكره - الأولى : طبقة البطانة ، ويمكن إعدادها بخليط

من المواد على النحو التالى :

رمل ناعم خالى من الشوائب والأملاح - ١,٠ كيلو جرام

جير مطفاً نظيف - ٣,٠ كيلو جرام

مسحوق حجر رخام - ٠,٥ كيلو جرام

مسحوق طوب أحمر (أجر) - ١,٠ كيلو جرام

قصرمل (رماد فرن) - ٠,٥ كيلو جرام

تبين مقرط - ٢,٠ كيلو جرام

فينافيل ٢ لتر

ماء عذب ١٠,٠ كجم

وتخلط هذه المواد جيداً ثم تكسى الشرائح الخشبية بطبقة ذات سمك مساو لسمك الطبقات الموجودة ، مع تهشير سطح هذه الطبقة إعداداً للمرحلة التالية .

الثانية : طبقة الضهارة ، والتي تعد موادها بعد جفاف الطبقة السابقة ، وهذه الطبقة أقل سمكا وأجمل شكلا ، وتتكون من الخامات التالية :

جير مطفاً خالى من الشوائب - ٣,٠ كيلو جرام

بودرة حجر رخام (مسحوق) - ١,٠ كيلو جرام

بريمال أو فينافيل - ٢,٠ كيلو جرام

ماء عذب - ١٠,٠ لتر

تخلط هذه المواد جيداً ويطلّى بها السطح المهشّر بطبقة البطانة باستخدام فرشاة عريضة ناعمة ، وتكرار ذلك عدة مرات حتى نحصل على طبقة وسطح أملس ناعم .

وبصفة عامة ، فإنه يمكن القول أن استكمال الأجزاء الناقصة بالأسقف خالية الزخارف ، أو حتى التى تحمل زخارف ، من الضرورى استكمالها ، وذلك لكونها عنصراً هاماً لا يحتاج إلى مفاضلة بين الاستكمال أو عدمه ، حتى لو أدى الأمر

إلى استكمالها على نمط حديث معاصر فى حالة تعذر الاستدلال على شكلها القديم، وذلك لضمان استمرارية وظيفة المبنى .

٥ / ٢ / ٢ - أجزاء ناقصة تحمل زخارف ونقوش :

غالبا ما تتعرض النقوش والزخارف التى تحملها الأسقف الخشبية وغيرها للتساقط ، وذلك إما لعوامل بشرية أو لعوامل طبيعة ، فالجفاف يؤدى إلى انفصال الطبقة الحاملة للألوان ، أما الرطوبة العالية كالمياه المتسربة من الأسقف تؤدى إلى ذوبان أو تداخل الألوان ببعضها ، وقد تكون الزخارف منفذة على السقف الخشبي نفسه بالحفر ، وقد يكون الجزء الناقص من الزخارف باختلاف أنواعها شاملا لجزء من بنية السقف .

وعند استكمال الأجزاء الناقصة من بنية السقف الحاملة للزخارف ، فإنه ينطبق عليها ما هو متبع من أسس وقواعد الاستكمال ، وكما سبق ذكره ، أما الزخارف والنقوش فيمكن استكمالها إذا ما أمكن معرفة مكوناتها عن طريق الاستدلال أو الاستنتاج من زخارف متبقية ، أما فى حالة عدم الاستدلال ، فإن تركها دون إحداث أى زخارف هو الإجراء المفضل ، مع استكمال الجزء الناقص ببنية السقف بشكل ينسجم مع الطابع العام للبناء . وحالات الاستكمال للعناصر الزخرفية سيتم مناقشتها لاحقا .

٥ / ٢ / ٣ - حالات تستخدم فيها تقنية حديثة كالأسمنت المسلح والحديد :

إن الأصل فى الاستكمال هو محاولة إعادة الأجزاء الناقصة إلى ما كانت عليه بقدر الإمكان ، مع مراعاة التمسك بنفس مادة الأثر ، وعدم إدخال أى تجديدات من شأنها إحداث تزيف أو تشويه للأثر . ولكن ماذا لو أصبح العنصر الأثرى فى حالة من القدم والضعف بحيث لم يعد قادرا على القيام بوظيفته ؟ ... وهذه الحالة يمكن وجودها - بصفة خاصة - فى أسقف المباني ، التى تصبح غير قادرة على حمل أى ثقل ، فى نفس الوقت الذى تحتفظ فيه بقيمة تاريخية وفنية مما يجعل الحرص والإبقاء عليها أمرا ضروريا .

وحلا لمثل هذه المشكلة ، والتي تحمل فى ثناياها معنى التقوية ، فإنه يلجأ إلى استخدام الأسمنت المسلح ، أو الجسور المعدنية ، التى يجبرى إدخالها فى العوارض الخشبية القديمة ، بحيث تنتقل وظيفة الجسر الخشبى الحقيقية إلى الجسر الحديث المختفى ، ويصبح للأول وظيفة ظاهرية فقط (١٨) .

ولما كانت مشاكل استخدام الجسور المعدنية ، التى فى الغالب ما تكون من الحديد ، ترجع إلى إمكانية صدأ المعدن ، فالحديد أكثر المعادن خطورة ، حيث يزداد حجمه عندما يصدأ وينشأ عن ذلك ضغوط داخلية تكون قادرة على شرخ الأحجار الصلبه ، ولتفادى ذلك يجب استخدام الحديد غير القابل للصدأ Stainless Steel ، كما أن للحديد معامل تمدد وانكماش يفوق كثيرا كل أنواع الأحجار ، مما ينتج عنه كثير من المشاكل ، التى يمكن حلها من خلال وضع هذه الجسور دون ربطها بالأحجار ، بل تترك مسافة مناسبة تسمح بحركة هذه الجسور دون أى تأثير على أحجار الحوائط الموضوعة عليها هذه الجسور (١٩) .

وقد تكون الجسور الخشبية الحاملة لسقف البناء فى حالة جيدة ، ولكن ما يغطيها من الخارج من سطح ترابى يزداد سمكه مع الزمن ، فيشكل عبئا ثقيلا على الأخشاب التى تحته ، أو يكون سببا فى تسرب مياه المطر إلى أخشاب السقف فيعرضها للتلف ، وهنا يكون اللجوء إلى مادة الأسمنت الحديثة لاستبدال السطح الترابى بسطح من الأسمنت أقل سمكا ، وبالتالي أقل ثقلا ، بل لن يستند هذا السقف الجديد على أخشاب السقف ، حيث يعفيها من مهمة حمل السطح ، كما يحميها من التأثيرات الخارجية وتسرب المياه (٢٠) .

وهذه الإجراءات من التقوية غير الظاهرة إذا كان من شأنها المحافظة على الأسقف ، إلا أنها فى نفس الوقت تسهل إجراءات استكمال الأجزاء الناقصة ، حيث يصبح الجزء المضاف بعيدا عن أى أحمال ، ومن ثم سهولة ربطه مع ما يجاوره ، إضافة لكونها تقوية لا تتسبب فى تشويه لشكل السقف الأصيل .

وبعد الحرب العالمية الثانية ، شاع استخدام هذه المواد الحديثة في ترميم
سقوف الكنائس والمباني التي دمرتها الحرب في أوروبا ، إذ لجأ المرممون إلى ذلك
لعدة أسباب ، منها عدم توفر الكميات المطلوبة والكافية من الأخشاب بعد الحرب لا
سيما القطع بالغة الطول التي يتكون منها السقف ، وقد أخذوا بعين الاعتبار أيضا
تعرض السقوف الخشبية للحريق ، وهكذا أعيدت سقوف أكثر الكنائس في أوروبا ،
فاستعملت قضبان الحديد في بولندا والنمسا مثلا ، بينما استعمل الإيطاليون
والفرنسيون قضبان مصنعة من الأسمنت المسلح لبناء خشبية السقف ، ومما برر
هذا النوع من التجديد هو أن هياكل السقوف تعتبر عنصر غير ظاهر للعيان ، فهي
مخفية من الداخل إما بسقف آخر معقود ، أو سقف من الخشب المسطح تبعا
لعصر الكنيسة ^(٢١) .

وبصفة عامة ، فإنه يمكن القول أن عملية الاستكمال لأجزاء ناقصة من
السقوف في المباني الأثرية إذا كانت تخضع للأسس والقواعد المعمول بها في هذا
المجال ، إلا أن تفاوت حالات التلف ، واختلاف نوعيات الأسقف ، قد تفرض
أسلوبا معينا من العلاج قد يكون باستخدام مواد بناء حديثة ، شريطة عدم إحداث أى
تشويه للطابع التقليدي القديم للمبنى الأثرى .

٥ / ٣ - الأرضيات : The Floors

كان تبليط ^(٢٢) أرضيات المنشأة الأثرية أحد الإجراءات المتممة لبناء المبنى
الأثرى ، وبمنظرة على المنشآت الأثرية بمدينة القاهرة الإسلامية القديمة ، على
اختلاف مسمياتها ووظائفها ، نجد أن تبليط أرضياتها بالأحجار كان أمرا طبيعيا لا
يداخله أى استثناء .

وتتباين المباني الأثرية فيما بينها في نوعية الأحجار المستخدمة في تبليط
أرضياتها ، وكذلك في طريقة تنفيذها ، ذلك التباين الذى يكون إما مرتبطا بطبيعة
وظيفة المبنى ، أو مرتبطا بالناحية المادية ومدى الاهتمام بالمبنى ، فوظيفة السبيل

تستدعى تبليط أرضياته بالرخام ، والمنازل تفرش حسب درجة ثراء صاحبها ، والمساجد تفرش حسب أهميتها ودرجة ثراء منشئها أيضا وهكذا .

وبصفة عامة ، فإن الأحجار التى استخدمت فى تبليط المباني الأثرية بمدينة القاهرة كان أهمها وأغلبها هو الحجر الجيرى ، والذي كان يؤتى به إما من طرة أو المعصرة أو منطقة القرافة ، ولذلك تباينت ألوان هذا الحجر ما بين الأبيض والأصفر والرمادى ، كما تباينت أيضا أشكال بلاطاته ما بين ذلك النوع المسمى "ببلاط مكسور" ، أى غير منتظم الشكل ، وبين البلاط " المنحوت أو النحيت " ، وهو ذلك النوع من البلاط المنحوت الأملس المستوى الجوانب (٢٣) . ويختلف عن ذلك بطبيعة الحال تلك الأرضيات المبلطة بالرخام ، والتي توجد غالبا فى الأسبله ، وكذلك كثير من البيوت والقصور ، كقصر المسافر خانه ، ومنزل زينب خاتون ، وغيرهما ، حيث نفذت هذه الأرضيات بشكل فنى رائع ، وبأحجام وألوان مختلفة .

وتعد البلاطات الحجرية لاستكمال الأجزاء الناقصة من أرضية المبنى الأثرى بناء على معرفة نوع الحجر المستخدم (بطرق الفحوص المختلفة) ، وقياسات بلاطاته وطريقة وضعها ، كما هو الحال فى عملية الاستكمال لأرضية مسجد الفكهانى بشارع المعز بمدينة القاهرة . صورة رقم (١٦) .

٥ / ٤ - أبواب ونوافذ وقمريات ومشربيات :

Doors , windows , fanlights and mashrabiya

تمثل هذه العناصر أجزاء أساسية من المبنى الأثرى ، ومن ثم فإن استكمال الناقص منها أو استبدال التالف ، يقع تحت صفة العلاج الضرورى كونها من بنية البناء الأساسية ، أى ذات قيمة وظيفية ، إضافة لقيمتها الفنية والزخرفية .

وتختلف بطبيعة الحال مادة البناء المستخدمة فى هذه العناصر ، وإن كانت الأخشاب هى المادة الأساسية المستخدمة فى الأبواب والنوافذ والمشربيات ، إضافة إلى الجص والزجاج الملون اللذان استخدمتا فى صناعة القمريات . وإذا كانت القمريات والمشربيات تتميز بما تحويه من عناصر زخرفية ، فإن الأبواب - وكذلك

النوافذ - غالبا ما كانت تحمل هذه النمسة الفنية ، سواء كانت فى شكل زخارف محفورة على الخشب ، أو أنها صفحت بالمعدن ذو الزخارف المتنوعة المحفورة أو البارزة أو المكفتة .

وهذه العناصر إذا ما تعرضت للتلف ، أو أصابها التدمير ، فإن إجراءات ترميمها تكون مرتبطة بنوع التلف الحادث ، والذي لا يخرج عن احتمالين :

الأول : وجود أجزاء متآكلة بشكل كبير ، أو أجزاء مفقودة من الأبواب الخشبية ، وكذلك من القمريات والمشربيات ، وفى هذه الحالة يكون الاستبدال للتألف منها ، والاستكمال للأجزاء الناقصة ، قائما على استخدام نفس مادة البناء ، مع إحداث العناصر الزخرفية استنادا إلى النمط الموجود المتبقى ، وأمثلة ذلك :

(أ) الباب الخشبى المؤدى إلى المدرسة فى مسجد السلطان برقوق بشارع المعز بالقاهرة (أثر رقم ١٨٧ - ٧٨٦ هـ — / ١٣٨٤م) ، حيث استكملت الأجزاء الناقصة من الحشوات الخشبية بشكلها الأصلى استنادا إلى شكل الفراغات الموجودة ، واستنباطا مما يقابلها من أشكال أخرى متبقية (صورة رقم ١٧) .

(ب) بعض الأجزاء الناقصة من المشربية فى بيت الرزاز الكائن بشارع باب الوزير بالقاهرة القديمة (أثر رقم ٢٣٥ - ١١٩٢ هـ — / ١٧٧٨م) ، حيث يمكن استكمال تلك الأجزاء بنفس نوع الخشب ، وإحداث الشكل الزخرفى بناء على الأسلوب السائد ، كما هو موضح بالصورة رقم (١٨) والشكل رقم (٢) .

(ج) ونفس الأسلوب فى الاستكمال يمكن تطبيقه فى عمل القمريات الناقصة فى نفس البيت (بيت الرزاز) ، حيث اتضح من دراسة مجموعات القمريات الموجودة بالقاعة العلوية بالبيت ، والتي تضم فى جهتين منها مشربيات خشبية يعلو كل جهة مجموعة من

القمریات ، اتضح أن كل مجموعة عبارة عن أربع أو خمس قمریات مستطيلة متراسة بشكل أفقى ، ولكل مجموعة أسلوب زخرفى يميزها ويختلف عن باقى المجموعات الأخرى ، إلا أن لكل مجموعة نمط معين فى الزخرفة ، حيث أن القمريتين الموجودتين فى طرف كل مجموعة متماثلتين تماما فى الشكل الزخرفى ، ومن ثم يمكن إدراك شكل القمرية الناقصة تماما، مع التنفيذ بالجص والزجاج المعشق ، حيث أنهما مادتا البناء الأساسيتان، ويوضح ذلك صورة رقم (١٩) وشكل رقم (٣) .

الثانى : وهو فقدان الكامل لأى عنصر من هذه العناصر ، أو حتى التلف الشديد ، وفى هذه الحالة يكون الإحلال أو الاستبدال لهذه العناصر المفقودة أو التالفة. ولما كان هذا الإجراء لا يستند فى الغالب إلى نمط أو شكل معين نتيجة لضياع هذه العناصر ، فإن عملية الاستبدال أو الإحلال لا يقلل من قيمتها الاعتماد على مواد وزخارف حديثة تمثل العصر الذى جددت فيه ، وتحقق مبدأ احترام العهود التاريخية التى يمكن أن يحمل المبنى الأثرى صفحات متعددة منها .

ومثل هذا الإجراء تم تنفيذه فى كاتدرائية " روان " الفرنسية ، وكان القسم الأعظم من نوافذها قد تحطم أثناء الحرب ، وعمد المرممون فى البدء إلى عمل عدد من النوافذ تشبه النوافذ القديمة كل الشبه من حيث التقنية والألوان والمواضيع الدينية ، ولقيت هذه العملية نقدا جعل المسؤولين يتخلون عنها ، واتبعوا بعد المناقشة أسلوبا جديدا فى تنفيذ النوافذ ، وهو يعتمد على استخدام الزجاج الملون ، ولكن برسوم مبتكرة وحديثة تمثل العصر الذى جددت فيه النوافذ . وبهذه الطريقة أمكن المحافظة على الشكل العام للبناء التاريخى ، وعلى قيمته الجمالية دون أى تنافر مع النوافذ القديمة ، كما أمكن تحقيق مبدأ احترام العهود التاريخية ^(٢٤) .

Parts which contain decoration or inscribed texts

تمثل العناصر الزخرفية جزءا هاما من أجزاء المبنى الأثرى ، فإلى جانب قيمة هيكله البنائى بما يحمله من فن معمارى ، فإن ما يحمله من زخارف ونقوش وكتابات تزيد من قيمته ، فالقيمتان المعمارية والفنية هما اللتان تضيفان على المبنى الأثرى أهميته التراثية والحضارية .

والزخارف أو النصوص الكتابية التى يمكن أن تتواجد بالمبنى الأثرى قد تكون منفذة فى بعض أحجاره كتيجان الأعمدة والأفاريز أو الأشرطة ، أو فى الحشوات الخشبية ، سواء كانت محفورة أو مرسومة بالألوان ، أو فى النقوش المنفذة بالحفر على الجص ، أو تلك الوزرات الرخامية الملونة التى تكسو الحوائط، وكذلك الفسيفساء ، وغير ذلك .

وتتنوع الزخارف والنقوش فى المباني الأثرية ، من زخارف هندسية ونباتية، ونصوص كتابية، قد تكون مفردة أو على أرضية نباتية، حسب نوع الخط وتطوره، من خط كوفى بسيط وكوفى مورك، وعلى أرضية نباتية، ثم الخط النسخ الذى شاع فى العصر المملوكى . أو استخدام كل ذلك - حسب الفترة الزمنية - لإنتاج شكل يجمع كثيرا من هذه العناصر فى تآلف وتناسق ، إذ استطاع الفنان المسلم استخدام الأساليب الهندسية والفنية لبناء الوحدات الزخرفية الهندسية والنباتية لتحقيق التنوع لهيئة الوحدة الزخرفية ، ومن ثم التكوين الكلى ، وذلك فى إطار الطابع العام للتكوينات الزخرفية الإسلامية (٢٥) .

وتستكمل العناصر الزخرفية ، أو النصوص الكتابية ، متى كانت هذه الزخارف معلومة فى تفاصيلها ، كأن تكون وحدات زخرفية متكررة ، أو نصوص قرآنية يمكن إدراك باقى مضمونها ، وبالتالي يكون التنفيذ على نفس النمط والأسلوب سواء فى الزخرفة أو نوع الخط .

وفيما يتعلق بالاستكمال للأجزاء الناقصة التي تحمل زخارف ، خاصة الهندسية منها ، فإن ذلك يقوم على تحليل الشكل الهندسى وتقسيمه إلى جزئياته الصغيرة ، وتجانسها مع بعضها ، وإدراك تكراراتها التي تعطى الشكل النهائى ، أو تحليل الأسس البنائية لتشكيل الوحدة الزخرفية (هندسية كانت أو نباتية أو نص كتابى) ، وبالتالي استichاء الوحدة الزخرفية ^(٢٦) . ويوضح ذلك الصور أرقام (٢٠، ٢١) ، وأشكال أرقام (٤ ، ٥ ، ٦) .

وتختلف عملية الاستكمال بالنسبة للنصوص الكتابية ، فهي إما أن تكون فى شكل نص إنشائى ، أو أدعية ، وغير ذلك ، أو أنها فى شكل نص قرآنى ، والذى يمكن إدراك الناقص منه واستكمال استنادا لأسلوب الخط السائد ، ومادة البناء المستخدمة ، وذلك عكس النصوص الإنشائية ، والتي يصعب إدراك محتوى الناقص منها ، وفى هذه الحالة يكون ترك هذه الأجزاء دون استكمال هو الإجراء المناسب .

وتعتمد عملية الاستكمال للنص الكتابى على الاعتبارات التالية :

- ١ - إمكانية إدراك باقى النص الكتابى .
- ٢ - دراسة نوع الخط المنفذ به النص الكتابى ، وطريقة تنفيذ الحروف المكونة للكلمات بحيث يمكن عمل تحليل أبجدى لها ولأشكالها ^(٢٧) (فى أول الكلمة وأوسطها وآخرها) . أشكال أرقام (٧ ، ٨ ، ٩) . ويشترط لنجاح هذه الدراسة الحصول على أشكال كل حروف اللغة العربية فيما تبقى من النص الكتابى ، أو ما يمكن أن يغطى حروف الكلمات الناقصة ، مما يجعل من عملية استكمال النصوص الكتابية أمرا تكتنفه صعوبات بالغة .

- ٣ - إمكانية الاعتماد على الوثائق القديمة من صور أو رسوم أو دراسات سابقة فى الوصول إلى الشكل الأصيل الذى كان عليه النص الكتابى ، ومثال ذلك النص الإنشائى لمدرسة الأمير صرغتمش (أثر رقم ٢١٨

٧٥٧ هـ / ١٣٥٦ م) الكائن بشارع الصليبه بالقاهرة ، حيث وجد ذلك النص ناقصا فى جزء منه ، ونصه : "أمر بإنشاء هذه المدرسة المباركة المقر الأشرف العالى المولوى العالمى العادلى الفاضلى السيفى صرغتمش رأس نوبة الضعفاء بأنى المدارس والمساجد فى ربيع الآخر سنة سبع وخمسين وسبعمئة " . وهذا النص يقع على جانبى مدخل المدرسة ، ومكتوب بالخط النسخ المملوكى البارز على الحجر داخل شريط ، مع زخارف نباتية بارزة أيضا . صور أرقام (من ٢٢ - ٣٣) . وبالرجوع إلى بعض الدراسات السابقة التى تناولت هذه المدرسة ، ونصها الإنشائى ^(٢٨) ، والذى سجل قبل تلفه وسقوط الجزء الناقص منه ، اتضح أن نصه كاملا كالتالى : "أمر بإنشاء هذه المدرسة المباركة المقر الأشرف العالى المولوى العالمى العادلى الفاضلى السيفى صرغتمش رأس نوبه الملكى الناصرى مربى العلماء مقوى الضعفاء بأنى المدارس والمساجد فى ربيع الآخر سنة سبع وخمسين وسبعمئة " .

وبدراسة الأحرف الكتابية للنص ، وما إذا كانت تغطى ما يشبهها من أحرف الكلمات الناقصة حتى يمكن استكمالها على نفس النمط ، اتضح إمكانية ذلك ، كما يوضحه استنتاج حروف الكلمات الناقصة على النحو التالى :

الكلمات الناقصة : " الملكى الناصرى مربى العلماء مقوى " .

الملكى :

الم _____ المباركة

لكى _____ المولوى - المباركة - السيفى .

الناصرى :

ال _____ الضعفاء

نا _____ المباركة

صر _____ صر غتمش

ى _____ المولوى

مربى :

مر _____ أمر

بى _____ بانى

العلماء :

الع _____ العالى

لماء _____ ل _____ العادلى + المولوى

م _____ صر غتمش + المولوى

اء _____ الضعفاء

مقوى :

م _____ أمر

ق _____ المقر

وى _____ المولوى

وبهذه الطريقة أمكن تجميع الكلمات الناقصة ووضعها فى مكانها حسب موقعها من النص . كما يوضحه (شكل رقم ١٠ ، ١١) .

ويتم التنفيذ بإحداث مادة البناء المناسبة ووضعها فى المكان الخالى ، ثم الرسم للكلمات ، ومن ثم حفرها حسب الأسلوب السائد . ولما كانت مادة البناء المنفذ عليها هذا النص من الحجر الجيرى ، فإن التنفيذ يتم بنفس المادة ، والتى يقترح إعدادها من بودرة الحجر الجيرى مع قليل من الرمال الناعمة والجبس ، ثم

مادة مقوية يرش بها الجزء المستكمل مثل البارالويد B 72 ، وإن كانت مادة البناء المكمل يجب أن تخضع للفحص والدراسة لوضع كمياتها بمقادير محددة .

٤ - وعلى النقيض من الحالة السابقة ، فقد تعطى الوثائق القديمة إشارة إلى مضمون نص كتابي على واجهة أحد المباني الأثرية ، إلا أنه لم يتبق في الوقت الحاضر أى حرف من تلك الكتابات ، ولم يبق إلا مكان هذا الشريط الكتابي بشكل منخفض ، ومثال ذلك ما ورد بالخطط التوفيقية (٢٩) من أن مسجد " لاجين السيفى " (أثر رقم ٢١٧ - ٨٥٣ هـ / ١٤٤٩ م) كان بعضادتي المدخل الرئيسى كتابات نصها فوق العضادة اليمنى : «إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله» ، ونصها فوق العضادة اليسرى : «أمر بإنشاء هذا المسجد السلطان الظاهر جقمق فى تاسع شهر شعبان سنة أربع وخمسين وثمانمائة» . ورغم معرفة النص الكتابي ، وموضعه من مدخل الأثر ، إلا أن عدم وجود أى بقايا من هذا النص تفيد فى دراسة أسلوب الخط وتحليل حروفه أبجديا ، فإن ترك هذا المكان خاليا كما هو (صورة رقم ٣٤) يعتبر الأسلوب المفضل، مثله مثل أى أثره كتابية تساقطت تماما ، أو أشرطة كتابية لم يستدل على باقى نصها الكتابي .

وبصفة عامة ، فإن عملية الاستكمال للعناصر الزخرفية والنصوص الكتابية لابد أن يتواجد ما يدل عليها ، أو النقاط الإرشادية الدالة على تفاصيل الجزء الناقص .

كما أنه من الضرورى عند تنفيذ الاستكمال ، أن يميز بين القديم والحديث سواء بالتفريق اللونى ، أو بمستوى السطح .

وعلى أية حال ، فإن قيمة العنصر الزخرفى تكمن فى قدمه . إلى أسلوب تنفيذه ، فإذا أمكن تنفيذه بنفس الأسلوب ، كان عملا فنيا حديثا ، وفقد بالتالى صفة

القدم ، إلا أنه احتفظ فى نفس الوقت بكونه أسلوب فنى تمت المحافظة عليه ،
وابقى للمبنى الأثرى استمرارية احتفاظه بالقيمة الجمالية ، وهذا ما يعطى القيمة
الحقيقية للاستكمال .

٦ - نتائج البحث :

١ - تقديم بعض الدراسات التى يمكن تطبيقها أو تنفيذها فى بعض المباني
الأثرية بمدينة القاهرة الإسلامية القديمة .

٢ - إذا كان لإجراءات استكمال المباني الأثرية الناقصة فى أجزاء منها
أسسها وقواعدها العلمية التى تفرض الاستكمال بنفس مادة البناء
وأسلوبها الزخرفى ، فإن هذا ليس على إطلاقه ، حيث أن الأمر قد
يستدعى الاستكمال فى بعض الأحيان دون الالتزام ببعض هذه
الأسس، حيث أن الاستكمال - حتى لو لم يحمل العناصر الزخرفية
السائدة مثلا - فإنه يحقق مبدأ استمرارية بقاء المبنى، وفى نفس الوقت
قد يمثل إضافة حديثة تحقق مبدأ احترام العهود التاريخية ، وشرط ذلك
أن تكون تلك الأجزاء غير ظاهرة ، ولا تشوه الطابع التقليدى القديم
للمبنى .

٣ - فى بعض الحالات يكون الاستكمال ضروريا حتى إذا لم يستدل على
الجزء الناقص وذلك فى حالات خاصة ، كتلك المناطق الناقصة التى
يؤثر عدم استكمالها فى سرعة انهيار المبنى ، وأيضا الأبواب
والنوافذ، والتى يمثل استكمالها فى هذه الحالة قيمة وظيفية .

٤ - أن استكمال الزخارف والنقوش بالمبنى لا تقل أهمية عن استكمال
الأجزاء الناقصة من بنيته ، إذ أن استكمال هذه الزخارف يضمن دوام
احتفاظ المبنى الأثرى بقيمته الفنية ، إضافة إلى قيمته المعمارية .

٥ - إن استكمال الأجزاء الناقصة التى تحمل نصوصا كتابية غالبا ما تترك
دون استكمال ، وذلك لصعوبة الاستدلال على مضمون باقى النص ،

الهم إلا النصوص القرآنية ، والتي يكتنفها أيضا بعض الصعوبات ،
والتي من أهمها عدم كفاية ما هو متبقى من النص لعمل تحليل أبجدي
لكل الحروف .

كما قدم البحث كيفية دراسة النص الكتابي ، وتحليل أحرف كلماته ،
ثم تجميعها ، واستكمال الناقص بنفس طريقة الكتابة ، ومادة البناء .

٦ - عرض البحث لكيفية الاستفادة من الوثائق القديمة وتوظيفها في إدراك
النص الكتابي الكامل للنصوص الناقصة ، ومن ثم إجراء عملية
الاستكمال .

٧ - إن الاستفادة من التجارب السابقة ، والثقافة الفنية والأثرية ، والذوق
الشخصي ، كلها مواصفات يجب توافرها في القائمين بأعمال الترميم
للآثار ، وخاصة استكمال الأجزاء الناقصة منها ، حيث إن هذه العملية
تحتاج غالبا إلى كثير من التفكير لوضع الحلول لحالات خاصة قد لا
ينطبق عليها أسس وقواعد الترميم .

المراجع والهوامش

1 – **Jukka Jokilehto**: Reconstruction of Ancient ruins . “Conservation and management of Archaeological Sites . “ Vol. 1, No . 1 . 1995 . James & James , England. PP . 69 – 71 .

Conservation and recommendations of unesco concerning the protection of the cultural heritage . Switzer land , 1985. PP : 191-208 .

2 – Recommendation Concerning the safeguarding and contemporary role of historic areas . “ Adopted by the general conference at its nineteenth Session, Nairobi , 26 Nov. 1979 . “

3 – **Ippolito Massari** : Some aspects of humidity Production in historic buildings . “ The deterioration and conservation of stone . “ No . 16 – Studies and documents of the cultural heritage . Unesco , 1981 . P. 89 .

٤ - تومسلاف ماراسوفيج : المدن التاريخية - سبل الحفاظ عليها وأحيائها . ترجمة عرفان سعيد - بغداد ، سنة ١٩٨٥ م ص ٨ .

٥ - عبد القادر الريحاوي : المباني التاريخية ، حمايتها وطرق صيانتها . المديرية العامة للآثار والمتاحف - سورية ، دمشق ، ١٩٧٢م ص ٣٣ .

٦ - محمد عاصم الجوهري : علاج وصيانة بعض القطع الفخارية الأثرية . رسالة ماجستير ، كلية الآثار جامعة القاهرة ، ١٩٨٣ م ص ١٤٦ .

٧ - المرجع نفسه ص ١٤٧ .

8 – International charter for the conservation and restoration of monuments and sites . ICOMOS , 1966 – 1 . Article 12 , P . 6 .

9 – Ibid , Article 9 , P.4 .

* أنظر في ذلك : السيد محمود البنا (دكتور) : دراسة ترميم وصيانة مدينة صنعاء القديمة في العصر العثماني .

رسالة دكتوراه ، كلية الآثار جامعة القاهرة سنة ١٩٩٣ ص ٦١ ، ٦٢ ، ٦٣ .

- 10 – Lorenzo Iazzarini :** The deterioration and treatment of granitic columns “ Stone materials in monuments : Diagnosis and conservation .” Second Course , Heraklion – Crete 24-30 May 1993 . PP . 160- 168 .

* zkf راتنج بلاستيكي Plastic Resin يستخدم مذابا في المذيبات العضوية ، ومحلولة شفافا يمكن تلوينه باللون المناسب ، ويستعمل كمادة مقوية ، وأيضا مالئة أو مكمل .

- 11 – Zador , M . :** Some recent ideas on selection concerning agents for stone facades “ VI th International congress on deterioration and conservation of stone “ Torun , 12 – 14 . 09. 1988 . P. 258 – 260 .

12 – Ibid , P. 258 .

١٣ – عبد القادر الريحاوي : المرجع السابق ، ص ٣٤ .

١٤ – المرجع نفسه ، ص ٣٤ .

١٥ – محمد أحمد عوض (دكتور) : دراسة ترميم القباب الخشبية وصيانتها في القاهرة الإسلامية تطبيقا على قباب خانقاة الأمير شيخو .

رسالة دكتوراه ، كلية الآثار جامعة القاهرة سنة ١٩٩٤ م . ص ١٠٩ .

١٦ – المرجع نفسه ، ص ٢٣٠ .

١٧ – المرجع نفسه ، ص ٢٣٢ – ٣٣٣ .

١٨ – عبد القادر الريحاوي ، المرجع السابق ، ص ٣٥ .

- 19 – Torraca , G . :** General philosophy of stone conservation . “The deterioration and conservation of stone . “ Studies and document of cultural heritage Unesco , 1981 . P. 259 .

٢٠ – عبد القادر الريحاوي ، المرجع السابق ، ص ٣٥ .

٢١ – المرجع نفسه ، ص ٣٤ ، ٣٥ .

٢٢ - البلاط ، ويقصد به الأرض ، وقيل الأرض المستوية الملساء ، ويطلق على الحجارة التى تفرش بها أرض الدار وغيرها ، وكل أرض فرشت بها أو بالآجر بلاط . والبلاط من الأرض وجهها ، أو الصلب منها ، ويلط الحائط أى جعلها ملساء ، ومصطلح مبلط يشير إلى تغطية الأرض بالبلاط أو الرخام ، فيرد : " مفروشة الأرض بالبلاط " . أو " مبلط " أو " مبلطة " .

عن : محمد محمد أمين (دكتور) ، ليلى على إبراهيم : المصطلحات المعمارية فى الوثائق المملوكية . ٦٤٨ - ٩٢٣هـ / ١٢٥٠ - ١٥١٧م . دار النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة سنة ١٩٩٠م . ص ٢٢ .

٢٣ - المرجع نفسه ، ص ٢٢ ، ٢٣ .

٢٤ - عبد القادر الريحاوى : المرجع السابق ص ٤٠ .

٢٥ - عصام عرفة (دكتور) : الأسس البنائية لتشكيل الوحدات الزخرفية الإسلامية الهندسية والنباتية الجدارية بمصر . مجلة كلية الآثار جامعة القاهرة - العدد السادس ، ١٩٩٥ . صفحات من ٣٣٣ - ٣٧٨ .

٢٦ - المرجع نفسه ، ص ٣٣٣ - ٣٧٨ .

٢٧ - إبراهيم جمعة (دكتور) : دراسة فى تطور الكتابة الكوفية على الأحجار فى مصر فى القرون الخمسة الأولى للهجرة . دار الفكر العربى ، القاهرة ، ١٩٧٦م . صفحات ٢٦٣ ، ٢٦٤ ، ٢٦٥ .

٢٨ - حسن سيد جودة القصاص : المدرسة الصرغتمشية - دراسة أثرية معمارية . رسالة ماجستير - كلية الآداب جامعة القاهرة - قسم الآثار الإسلامية سنة ١٩٧٣م . ص ٧٦ .


عن :

- Van Berchem : Materieux pour un carpus inscription Arabicaruem , Egypt , Paris 1903 .


- على مبارك : الخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة - الجزء الخامس ، بولاق
١٣٠٦ هـ ، ص ٨٣ .

وقد أخطأ على مبارك فى التاريخ فذكر أنه سنة تسع وخمسين
وسبعمائة .

٢٩ - على مبارك : الخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة ومدنها وبلادها القديمة
والشهيره . الجزء الخامس - جوامع القاهرة - طبعة بولاق ١٣٠٥
هـ - الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٦ م ص ٢٢٤ .



صورة رقم (١) : توضح الجزء المتهدم والناقص من الجدار الجنوبي الغربى لجامع الفكهانى - شارع المعز بالقاهرة .




صورة رقم (٢) : توضح إستكمال الجزء المتهدم والناقص بالجدار الجنوبي الغربى من جامع الفكهانى - شارع المعز بالقاهرة .



صورة رقم (٣) : توضح إستخدام أعمدة من الأسمنت المسلح كتقنية حديثة فى أعمال إستكمال أو إعادة بناء الأجزاء الناقصة من جامع المؤيد - شارع المعز بالقاهرة




صورة رقم (٤) : توضح مظاهر التلف لعمود من الجرانيت ، وتساقط طبقات سطحية منه نتيجة لعوامل التلف المختلفة . جامع الفكهانى - شارع المعز بالقاهرة .



صورة رقم (٥) : مظاهر تلف عمود من الجرانيت فى جزيرة مورانو بفينيسيا
عن : Lorenzo Lazarini




صورة رقم (٦) : توضح الشرفات الناقصة من تلك المحيطة بأعلى صحن مسجد لاجين السيفى - القاهرة




صورة رقم (٧) : تفاصيل من الصورة السابقة توضح مادة البناء الحجرية التي شكلت منها الشرفات .



شكل رقم (١) : : يوضح كيفية إستنتاج شكل الشرفات الناقصة ، ومن ثم إستكمال الناقص منها على نفس النمط ، عن صورة رقم (٦) .



صورة رقم (٨) : قبة المحراب فى خانقاه وقبة الأمير شيخو ، ويتضح مواد البناء المكونة للقبة ، ومظاهر التلف بها - القاهرة .



صورة رقم (٩) : قبة الضريح فى خانقاه وقبة الأمير شيخو .



صورة رقم (١٠) : توضح مواد البناء المكونة لسقف خانقاه وقبة الأمير شيخو ، ومظاهر التلف الحادثة - القاهرة .




صورة رقم (١١) : تفاصيل أخرى للأجزاء التالفة بسقف خانقاه وقبة الأمير شيخو .




صورة رقم (١٢) : توضح السقف الخشبي التالف - مدرسة السلطان الفوري - شارع المعز بالقاهرة .




صورة رقم (١٣) : توضح أعمال الإصلاح لأخشاب مدرسة السلطان الفوري




صورة رقم (١٤) : السقف الخشبي لمدرسة السلطان الغوري بعد إستكماله ووضع المادة العازلة .




صورة رقم (١٥) : توضح إستكمال الأجزاء الناقصة بسقف جامع الفكهاني .




صورة رقم (١٦) : توضيح كيفية الإستكمال وتبليط أرضية جامع الفكهاى .




صورة رقم (١٧) : توضيح أسلوب الإستكمال للأجزاء الناقصة بالباب الخشبى بمسجد السلطان
برقوق - شارع المعز بالقاهرة .




صورة رقم (١٨) : توضع الجزء الناقص من المشربية ببيت الزاز - شارع باب الوزير - القاهرة .




شكل رقم (٢) : يوضع طريقة الإنشاء كمال للأجزاء الناقصة بالمشربية . كما توضع بها الصورة رقم (١٨)




صورة رقم (١٩) : توضيح الناصرية الخامسة بأحد مشروعات القصوريات الجديدة بالاقاعة الطوية في بيت
الرزاز - شارع باب الرزاز - القاهرة .




شكل رقم (٢) : توضيح الناصرية الخامسة بأحد مشروعات القصوريات الجديدة بالاقاعة الطوية في بيت
الرزاز - شارع باب الرزاز - القاهرة .



صورة رقم (٢٠) : توضع الأجزاء الناقصة من الشريط الزخرفى الفسيفائى كنيسة المعلقة ، مصر القديمة ، القاهرة.




شكل رقم (٤) : يوضح كيفية تحليل الشكل الهندسي وتقسيمه إلى جزئياته ، وهذه الوحدة بتكرارها هي
مكون الشريط الزخرفي بالصورة رقم (٢٠) .




شكل رقم (٥) : يوضح إستكمال زخارف الجزء الناقص بالشريط الزخرفي بالمسودة رقم (٢٠) .
 إستنتاجاً من تحليل الشكل الهندسي كما في الشكل السابق .




صورة رقم (٢١) : توضح بقايا الزخارف الهندسية المنقذة على الجص فى جانب محراب مسجد الأمير شيخو - القاهرة .



شكل رقم (٦) : يوضح كيفية تحليل الشكل الهندسى ، وإستنتاج باقى جزئياته الصغيرة بحيث يمكن تكرار تلك الوحدة الزخرفية لإستكمال الأجزاء الناقصة ، كما هو موضح بالصورة رقم (٢١) .



(٧)




(٩)

شكل رقم (٧، ٨، ٩) :
يوضح كيفية التحليل الأبجدي لنقش
مؤرخ سنة ٥٢٠ هـ .
عن : إبراهيم جمعة ، صفحات ٢٦٢ ،
٢٦٤ ، ٢٦٥ .



صور أرقام من (٢٢) - (٢٣) : توضح النص الكتابي بمدخل مدرسة الأمير صرغتمس ، ويتضح به الجزء الناقص .





27




28













شكل رقم (١٠) : يوضح كيفية إستنتاج الكلمات الناقصة بالنص الكتابي بمدخل مدرسة الأمير
صرغتمش والذي يتضمن الناقص منه بالصور السابقة ، من ٢٢ - ٢٣ .



شكل رقم (١١) : يوضح الشكل النهائي للنص الكتابي بمدخل مدرسة الأمير صرغتمش بعد إكمال الناقص منه .



صورة رقم (٣٤) : توضيح مدخل مسجد لاجين السيفى . وموضع النص الكتابى الذى لم يتبق منه أى بقايا . شارع عبد المجيد اللبان - القاهرة .

ثالثاً : العيوب الإنشائية فى المباني الأثرية "مظاهر التلف، والحدود المتاحة للتقنيات العصرية عند العلاج"

Summary

ملخص الموضوع

تعتبر دراسة عوامل ومسببات التلف للمادة الأثرية، وما ينشأ عنها من مظاهر، أحد العناصر الهامة، والمدخل الصحيح، لترميم هذه المادة، وصيانتها.

وبطبيعة الحال، فإن هذه المسببات، إما أن تكون لمؤثرات خارجية (طبيعية وبشرية)، أو أنها لأسباب داخلية بسبب عيوب فى الصناعة (إذا كانت المادة زجاجاً أو معادن على سبيل المثال)، أو عيوباً فى مادة البناء وخلالاً فى قواعد التنفيذ، إذا ما كان الأمر يتعلق بمنى أثرى. وكلا السببين يؤديان إلى تلف المادة الأثرية، بل ويكمل أو يساعد كلا من هذين السببين بعضهما البعض فى إحداث هذا التلف.

وفيما يتعلق بالمباني الأثرية، فإن هذه العيوب الإنشائية - سواء ما يتعلق بمتطلبات الاتزان الإنشائى للمبنى، أو المادة المستخدمة - يمكن اعتبارها أحد المسببات الثانوية لتلف هذه المباني، إذ أنها ليست متواجدة على نطاق واسع، وذلك بسبب ما يمكن إدراكه من تقدم وخبرة عالية فى فن البناء، أتقنها المصرى القديم، ثم المعمار الإسلامى، وليس أدل على ذلك من بقاء هذه المنشآت حتى الآن، رغم ما تعرضت له من مسببات تلف مختلفة، لفترات زمنية طويلة، كانت قلة هذه العيوب سبباً لذلك، وربما كان العكس فيما اندثر من مباني، مع الأخذ فى الاعتبار أن ما تعرضت له هذه المباني (خاصة الإسلامية منها) من مستجدات حديثة - شبكات لمياه الشرب والصرف الصحى، وارتفاع منسوب المياه الأرضية بشكل عام - كانت سبباً أساسياً فى ظهور هذه العيوب، ووضوح مظاهر التلف فى بعض النماذج النادرة التى قدر لها أن تحمل هذه العيوب، سواء كانت قد أحدثت بقصد أو بغير قصد، والتى يمكن أن يطلق عليها مسمى "العيوب الداخلية" Indogeneous defects ولّد المبنى حاملاً لها، تماماً كما هو الحال فى العيوب الداخلية التى توجد

ببعض أحجار البناء، كان سببها طبيعة نشأتها وتكونها، أو لتحولات داخلية لبعض معادنها.

وإذا كانت الدراسة هنا ستعنى أولاً بعرض لهذه العيوب، وتوضيح ميكانيكية التلف، وما ترتب على ذلك من مظاهر، فإن الدراسة ستعنى فى المقابل بدراسة الحلول المناسبة لهذه العيوب، وكيفية إصلاحها، ومناقشة مدى توافق هذه الحلول وأعمال الإصلاح مع الأسس والقواعد التى تنظم أعمال الترميم والصيانة، ومحاولين الإجابة على سؤال هام فى هذا الموضوع، وهو إلى أى حد يمكن الفك، أو الاستبدال، أو الاستبعاد، أو الإضافة: لأجزاء من المبنى، أو مواد بنائه، إصلاحاً لعب ما؟

وعلى هذا، فإن عناصر الدراسة لهذا الموضوع، يمكن أن تكون من خلال المحاور التالية:

- ١ - مقدمة.
- ٢ - أهمية هذه الدراسة.
- ٣ - نماذج للعيوب الإنشائية بالمبانى الأثرية (بمدينة القاهرة)، وما نتج عنها من مظاهر تلف:
 - النماذج.
 - مظاهر التلف.
 - أسبابها.
 - العلاج.
- ٤ - النتائج ومناقشتها.

١ - مقدمة Introduction

يعتبر ترميم وصيانة المباني الأثرية من أدق عمليات الترميم، وأكثرها تعقيداً، لأن مثل هذه الإجراءات تتميز باتساع مساحتها، وتنوع عناصرها، بدءاً من الترميم الدقيق لعناصر المبنى المختلفة، وانتهاءً بصيانة محيطه العمراني والارتقاء به، ومروراً بإجراءات متعددة - استكمال، إعادة بناء، إصلاح عيوب، عزل أساسات الخ - تزيد أو تنقص حسب ظروف المبنى الأثرى، مما يتطلب في هذه الحالة الخبرة الفنية والعلمية عالية المستوى، وإلى تجربة وممارسة طويلة.

وتعنى الدراسة هنا، وبشكل محدد، بالأخطاء الإنشائية التي تمت بيد المنشئ الأول للمبنى الأثرى، أو بمن خلفه في فترات زمنية لاحقة، سواء كان هذا بسبب قصور في الدراسة الفنية الوافية بمتطلبات الاتزان الإنشائي، والتي لم تظهر محدداتها، وتبلور نظرياتها وأسسها التقنية والتصميمية إلا منذ عهد قريب أو كان هذا بسبب عوامل اقتصادية ألقت بظلالها السالبة على كل منتج فنى، ومن بين ذلك المباني الأثرية. وحتى لا نكون مغالين في إلقاء تبعات هذه الأخطاء على المنشئ الأول، فإن ما لحق بالبيئة المحيطة بالمباني الأثرية من مستجدات، قد عجل بإظهار تداعيات هذا الخلل في الاتزان للعناصر الإنشائية لهذه المباني، من مآذن وجواسق وحوائط حاملة وعقود وأساسات ... الخ، وساعد على ذلك أيضاً ما تعرضت له مصر عامة، والمباني الأثرية خاصة، من زلازل وهزات أرضية متتابعة، ميزت بين الردى والحسن من هذه الأنظمة الإنشائية المتباينة في التصميم والخامات، والمواقع الطبيعية المختارة قديماً للإنشاء.

٢ - أهمية هذه الدراسة :

لقد كان دور المعمارى المصرى واضحاً فى بناء الحضارة الفرعونية، ولم يكن بناءً فناناً فحسب، بل كان فليسوفاً وعالم طبيعة وفلك ورياضيات، وأكثر من ذلك أنه كان لديه إماماً بأسرار الكون من حوله، حتى ارتقى إلى صفوف الآلهة عند القدماء، مثل "أمحوتب" و"سمنوت"، ويظهر ذلك فى ارتباط المباني الفرعونية

بالنظام الكونى، مثل حركة الشمس فى معبد أبى سمبل، واتجاهات القطب المغناطيسى فى بناء الأهرامات^(١).

وبنفس القدر من التطور والتقدم ودقة الصنعة والإنشاء، كان المنتج فى العمانر المسيحية القبطية والإسلامية، ودليل ذلك - وعلى سبيل المثال - عمارة مدرسة السلطان حسن، ومئذنة الغورى بالجامع الأزهر بمدينة القاهرة .

ورغم ذلك، وبحكم التخصص، فقد تلاحظ أن سوء الاختيار، وعدم التدقيق فى جودة وصلاحية عناصر البناء، من أحجار ومونات وأخشاب وخلافه، وبفعل عوامل التلف الطبيعية، يكون التدهور السريع، وبالتالي تبدأ النهاية الحتمية للأثر. إلا أن كل هذا لا يمكن مقارنته بمدى الضرر الواقع على الأثر نتيجة الخطأ الإنسانى، ذلك الخطأ الذى يؤدى إلى الخلل، وعدم الاتزان الإنسانى للمنشأ، والذى يشكل قوى داخلية تتولد بمرور الوقت، وتتعاظم، لدرجة أنها تشكل خطوطاً للقوى تتعارض بطبيعة الحال مع اتزان العناصر الإنشائية للأثر، فتتعارض مع اتساق خطوطه ومستوياته المعمارية، فينكسر انصياعاً لها الحجر، وتهبط الأرض تحت وطأة أساساتها، وتميل وتتبعج الحوائط الحاملة وقد ناءت بأحمالها. ولهذا، فإن هذا العامل فى حالة وجوده، يمكن اعتباره عاملاً رئيسياً وفاعلاً فى تدهور المبنى الأثرى، ولهذا كانت أهمية هذه الدراسة، والتي تقوم على تتبع هذه الظاهرة - على قلتها - ببعض المباني الأثرية بمدينة القاهرة، ومحاولة وضع الحلول المناسبة لمثل هذه النماذج من العيوب، وإلى أى مدى يكون التوافق بين هذه الحلول وبين ما اتفق عليه من مواثيق دولية، وأسس وقواعد منظمة لأعمال الترميم والصيانة.

٣- بعض النماذج للعيوب الإنشائية بالمباني الأثرية :

١ - جامع عمرو بن العاص (٢١هـ/٦٤١م) :

يعتبر جامع عمرو بن العاص أول مسجد جامع بنى فى مصر الإسلامية، وقد كانت بدايته التخطيطية بسيطة. وقد توالى عمارة هذا الجامع وتوسعته على مر تاريخه بدءاً من الولاة الأمويين (مسلمة بن مخلد، وقرة بن شريك)، والوالى

العباسى عبد الله بن طاهر. وفى العصر الفاطمى توالى عمارته على أيدى العزيز بالله، والحاكم بأمر الله، والمستنصر بالله، والأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالى، ثم جدده صلاح الدين الأيوبي بعد أن تعرض الجامع للحريق. أما فى العصر المملوكى فقد عمر الجامع على يد الظاهر بيبرس، والناصر محمد بن قلاوون.^(٢)

وفى العصر العثمانى، وعلى يد مراد بك، أجريت للمسجد عمارة غيرت من معالمه، خاصة إيوان القبلة، إذ لم يراع فى هذه العمارة التصميم الأصلى لبوائك إيوان القبلة، حيث أصبحت صفوف العقود عمودية على حائط القبلة، بعد أن كانت موازية له، بل وسدت أرجل بعض العقود بعض الشبائيك فى جدار القبلة، كما أن الأعمدة أقيمت على قواعد ضحلة، وفى أماكن مغايرة للأعمدة القديمة. ويؤرخ لهذه العمارة سنة ١٢١٢هـ/١٧٩٧م، والموجودة على لوحة مثبتة الآن بجوار القبلة يسار المحراب.

والذى يسترعى الانتباه هنا، هو تلك العمارة التى يعزى إليها ما أصاب إيوان القبلة من خلل إنشائى، إذ تولدت قوى إزاحة أفقية نتيجة انعكاس وضع العقود فى وضع عمودى على جدار القبلة بدلاً من الوضع الأصلى الموازى لها، فقد تم التعديل بحيث تركز نهايات العقود من جهة على جدار القبلة السميكة، ومن جهة أخرى ينتهى ارتكاز العقود على أعمدة هزيلة جهة فراغ صحن الجامع لا قبل لها بمنع قوى الرفس (الضغط) الأفقية المتولدة بالعقود الحاملة للأسقف، مما سمح بحدوث حركة إزاحة أفقية لجميع العقود والأعمدة، تسببت فى ميل غير منتظمة وخطيرة (صورة رقم ١) و شكل رقم (١)، كان من شأنها التهديد منذ زمن بعيد بحدوث انهيار للإيوان بالكامل، حتى كان شهر مارس ١٩٩٦م، إذ حدث الانهيار المفاجئ لجزء من هذا الإيوان. (صورة رقم ٢). ويوضح شكل رقم (٢)، وكذلك صورة رقم (٣) الحل الإنشائى المقترح لهذا النوع من العيوب الإنشائية .

٢ - مسجد السلطان أبو العلا (بولاق): وينسب إلى الشيخ الصالح حسين أبي على المكنى بأبي العلاء (٨٩٠هـ/١٤٨٥م) (٢).

وتتمثل المشكلة في هذا المسجد في مؤذنته، إذ وجدت كسور خطيرة في الأعمدة الرخامية الحاملة للجوسق الحجري أعلى المؤذنة، وكان زلزال أكتوبر سنة ١٩٩٢ سبباً مباشراً في إحداث هذا المظهر من التلف، والذي ساعد على حدوثه ما هو موجود من عيب إنشائي وقع فيه المنشئ الأول، متمثلاً في طريقة تثبيت قواعد هذه الأعمدة، إذ ثبتت تثبيتاً كاملاً في بناء الدروة الحجرية العلوية، مما منع مرونة الحركة المتوقعة لهذه الأعمدة مع أية قوى أفقية مفاجئة. صورة رقم (٤)، وشكل رقم (٣).

وحلاً لهذه المشكلة، وأثناء أعمال الترميم لمسجد السلطان أبي العلاء، كان الحل الإنشائي لهذه الأعمدة قائماً على تحرير قواعد هذه الأعمدة من التثبيت الكامل لها عن طريق التثبيت المفصلي بواسطة دليل معدني لتسهيل مرونة الحركة عند حدوث أى قوى أفقية مفاجئة (شكل رقم ٤)، ومع علاج التالف من هذه الأعمدة (صورة رقم ٥)، أو تغييره، وإعادة الوضع المعماري على ما كان عليه.

٣ - مسجد عثمان كتخدا (الكخيا) :

أنشأه الأمير عثمان كتخدا القازدغلي، والد الأمير الكبير عبد الرحمن كتخدا، وقد تم بناء المسجد سنة ١١٤٧هـ/١٧٣٤م. (٤)

يتمثل التلف في هذا المسجد في تلك الشروخ الرأسية الظاهرة في الحد الفاصل بين المؤذنة الحجرية وجدار القبلة من جهة، والجدار من الجهة الملاصقة لها من الناحية الأخرى. صورة رقم (٦، ٧) شكل رقم (٥).

وبالتحليل الإنشائي لهذه الشروخ، وبدراسة وتحليل عينات الأحجار، والمونة الرابطة، والتي تبين سلامتها وصلاحتها من حيث خواصها الفيزيائية والميكانيكية، واتضح أن هذه الأحجار قد تعرضت لقوى أعلى من تحمله الطبيعي، مما وجه

الاهتمام إلى الدراسة من حيث التحليل الإنشائي للعناصر الحجرية واختلال اتزانها،
وارتباطاً بالمقدمات التالية:

أ - أن معظم الآثار الإسلامية بمدينة القاهرة، قد أسست على تربة رديم
بعمق من ٨-٢٠م، الأمر الذى كان له أبلغ الأثر فى حدوث هبوط
لكثير من أساسات المباني، ساعد عليها ما طرأ من مستجدات
متمثلة فى تأثيرات المياه الأرضية.

ب - وحيث إن تحمل تربة التأسيس يتناسب مع أحمال المنشآت المقامة
عليها، ففي الوقت الذى تصمد فيه هذه التربة الضعيفة (الرديم) فى
تحمل المباني الخفيفة نسبياً (مثل الحوائط)، نجدها تنوء بالأحمال
الكبيرة للعناصر الإنشائية العملاقة، مثل المآذن والقباب.

ج - كان من المتبع وقت إنشاء هذه المباني، ربط جميع العناصر
الإنشائية بعضها ببعض بتراكيب بنائية حجرية ربطاً محكماً، مثل
ربط المئذنة - ذات الثقل الكبير على مساحة محدودة من الأرض
بالنسبة لوزنها - وتثبيتها بقوة فى الحوائط الخفيفة المجاورة ذات
التأثير المحدود نسبياً على تربة التأسيس، بالمقارنة لتأثير الأحمال
الناشئة عن المئذنة.

وباستقراء تلك المقدمات، يستنتج أن سبب هذه الشروخ هو بسبب تفاوت
معدل هبوط التربة أسفل الكتلتين المختلفتين من حيث الضخامة والثقل، مما عجل
بحدوث حركة رأسية غير متوازنة بينهما، مما أحدث شروخاً رأسية ترسم خطوطاً
للقوى الفاعلة والمؤثرة بقوة فى إحداث هذا الخلل الإنشائي. صورة رقم (٦، ٧)
شكل رقم (٥).

وبناءً على ذلك الاستنتاج لسبب التلف الظاهر هذا، فإن العلاج هنا هو وضع
حلول إنشائية غير مؤثرة على النسق المعماري للمسجد، ويترتب عليه عدم تكرار

هذا الشكل من التلف، وكما يوضح الشكل رقم (٦) يكون الحل قائماً على الفصل الإنشائي بين المئذنة وحوائط المسجد .

٤ - الخطأ - فى بعض الأحيان - فى توزيع الأحمال على الحوائط الحاملة، إذ رغم أن المعمار المصرى القديم، وبعده الإسلامى، كانا سباقين فى حل مثل هذه المشكلات الخاصة بتوزيع الأحمال، ووضعاً لها حلولاً إنشائية مناسبة، إلا أن القصور فى بعض الحالات، أو ربما الخطأ غير المقصود، هو الذى أدى إلى ظهور التلف الناشئ عن هذه الأخطاء، وهى حالات نادرة، ومن ذلك:

عدم عمل فتحات تخفيف الحمل فوق فتحات المداخل (صورة رقم ٨)، تلك الخاصة أو الحل المعمارى الذى يعتبر أحد خصائص العمارة الإسلامية، وأحد مميزاتها التى تتضح فى كافة أنماط العمارة الإسلامية، ليس فقط فوق فتحات المداخل، وإنما فوق الأعمدة أو الدعامات الحاملة للعقود.

ويرتبط بهذا العيب أيضاً، أو يزيد من خطورته، عدم عمل الأعتاب فوق المداخل بالشكل المناسب، كأن يكون الحجر المستخدم ليس من القوة التى تتناسب وهذا الحمل، أو أن هذا العتب الحجرى ذو طرفين قصيرين لا يمتدان لمسافة مناسبة، بحيث يصبح الحمل الواقع يقابله سمك ضعيف من الحوائط الحاملة (صورة رقم ٨). وقد كان العقد العاتق فوق فتحات المداخل، وحتى فتحات النوافذ، من السمات المميزة للعمارة الإسلامية، حتى أن مثل هذه العقود أخذت أشكالاً مختلفة، ونفذ منها الكثير بألوان مختلفة من الأحجار، وبصنجات معشقة فريدة فى جمالها.

وحلاً لمثل هذا العيب، فإن عمليات الصلب لهذه الأجزاء من المباني الأثرية يكون ضرورياً لحين التدخل وإجراء عمليات الإصلاح، تلك العمليات التى يكون هدفها إيقاف انهيار هذه الأجزاء من المبنى، وإعادة بنائها بشكل يضمن للمبنى ديمومة البقاء. وفى هذه الحالة قد يكون الفك للأحجار، وإعادة البناء، إجراءً مناسباً، مع إحداث بعض الفتحات لتخفيف الحمل، واستبدال العتب الحجرى بعتب حجرى آخر، له قيم أعلى فى مقاومته للأحمال والضغط. ومع ملاحظة أن هذا الإجراء قد

يتعارض مع القاعدة العامة فى الترميم، والتي تمنع إحداث أى تعديلات فى المبنى الأثرى^(٥). وضرورة استخدام نفس مادة البناء، فإن حالة المبنى قد تفرض تجاوز هذه القاعدة، لأن الهدف هو الإبقاء على المبنى، ذلك البقاء الذى لا نضمن تحقيقه إلا بمثل هذا التدخل.

٥ - عدم الالتزام فى بعض الأحيان بتنفيذ رص لبنات الطوب (كتل الأحجار) حسب القواعد الصحيحة فى البناء، إذ تعتمد عملية الرص عند تنفيذها بشكل جيد، على نوع الجدار - جدار مصمت Solid wall، جدار أجوف Hollow wall، جدار واجهة Faced wall^(٦) - كما تعتمد أيضاً على نوع مادة البناء المستخدمة (لبنات لبن، لبنات آجر، كتل حجرية)، وربما يعتمد ذلك أيضاً على اعتبارات أخرى، كالحالة الاقتصادية لصاحب المنشأ، ودرجة كفاءة البناء.

وبشكل عام، فإن أساليب ربط الطوب (الكتل الحجرية)، يهدف أساساً إلى وضع مادة البناء فى شكل صفوف أو مداميك Raws or courses ترتبط مع بعضها البعض باستخدام مادة رابطة قوية (المونة)، وحينئذ فإنه يراعى عند رص الكتل الحجرية ألا تقع عراميس* رأسية على بعضها، أى يجب وضع الكتل الحجرية بترتيب خاص ينتج عنه قوة ترابط وتماسك بين اللبنات، وكما يوضحه الشكل رقم (٧).

والخطأ الناشئ فى هذه الحالة يكون خطأ فى عمل هذا الرباط، أى انطباق العراميس الرأسية بالمداميك التالية، سواء انطباقاً تاماً، أو ضيق المسافة كما هو الحال فى نظام الإزاحة بمقدار ربع طوبة، والذى يتفوق عليه نظام الإزاحة بمقدار نصف طوبة، حيث تكون قوة الرباط أكبر من سابقتها. ويكون الخطأ من هذا النوع أكثر تأثيراً على المبنى إذا ما تواجد فى أركان الحوائط، أى عند نقاط التقائها، أو مناطق التحميل. شكل رقم (٧)، وصورة رقم (٩).

ومثل هذا النوع من الخطأ فى طريقة البناء، ولكون الحوائط فى المباني الأثرية هى الحاملة للمبنى، فإن قيم تحمل الأحمال هنا تكون منخفضة لعدم ترابط

وتداخل جزئيات الحائط ببعضها، كما أن الحائط فى هذه الحالة يكون أكثر استجابة لأى تأثير حركى يؤثر على المبنى، سواء كان هبوطاً للحوائط بسبب المياه الأرضية والتربة الحاملة، أو بسبب الزلازل، حيث تكون الشروخ الناتجة عن هذين السببين فى شكل خط مرتبط بفواصل اللبنة، والتي تكون هنا أقرب إلى الخط المستقيم. (انظر شكل رقم ٧)، صور أرقام (٩، ١٠، ١١).

ويرتبط بهذا النوع من العيوب الإنشائية مظهراً آخر من مظاهر البناء، وهو تلك الحوائط التى تبنى بحجر غشيم Rough stone، وتتيح لحاماته الواسعة مرور الرطوبة، والنشع بالداخل والخارج.^(٧) وقد يزداد الأمر سوءاً عندما لا تتوافق الكتل الحجرية فى أحجامها، وينتفى بالتالى أى صفة لترتيبها. صورة رقم (١٢).

ولعلاج مثل هذه المظاهر من التلف، فإنه ينبغى النظر إلى هذا النوع من العيوب على أنها عيوب عاش المبنى الأثرى مئات السنين حاملاً لها، ورغم ذلك لم ينشأ عنها أى مظاهر تلف، إلا بعد أن تعرضت تلك المنشآت لمستجدات حديثة، وظروف اجتماعية، وطبيعية، كان لها الدور الفعال فى تواجدها مظاهر للتلف مرتبطة بتلك العيوب. وعلى هذا، فإن العلاج المقترح لابد وأن يبدأ أولاً بإيقاف فعالية سبب التلف الرئيسى، وهو المياه الأرضية وعلاقتها بالتربة الحاملة للمبنى الأثرى، ذلك الإجراء الذى يأخذ مظاهر مختلفة حسب ظروف المبنى الأثرى: تحميل المبنى الأثرى على خوازيق إبرية Micropiles - الشرائح المانعة لارتفاع الرطوبة dpc - السحب الآمن للمياه الأرضية بأسلوب Drain tiles ... إلخ.^(٨) ثم تأتى المرحلة الثانية من العلاج، وهى إصلاح الشروخ الحادثة فى تلك الحوائط الحاملة

Repairing of cracks in the bearing walls

سواء بالتزجير Stitching أو الحشو Grouting.^(٩)

٦ - ومن العيوب الإنشائية الأخرى، هو ما يتعلق بالبداية الخاطئة فى عمليات التشييد، وخاصة ما يتعلق بنوعية التربة التى أقيم عليها المبنى، حيث كان التقصير فى اختيار هذه النوعية، ومعرفة خواصها وسلوكها، مما قد يترتب عليه

عدم التقدير الحقيقي لجهد تصميم الأمان للتربة، مما يؤدي إلى انهيارها تحت الأساس في حالة تجاوز إجهادات التحميل قدرة تحمل الأساس^(١٠).

ومثل هذا النوع من العيوب، قد ترتب عليه مظاهر مختلفة من التلف، هي في حقيقتها نتاجاً للعلاقة ما بين التربة والأحمال الواقعة عليها، وكانت المياه الأرضية (مستجدات طرأت على بيئة الأثر) وتذبذب مستواها سبباً رئيسياً في إحداث هذه المظاهر، والتي تشبه تقريباً ما ذكر في البند السابق (٥).

٧ - وثمة مظهراً آخر من مظاهر العيوب الإنشائية قد لا يكون عيباً في حد ذاته، وهو استخدام أحجار في أساسات المباني لا تتمتع بخاصيتين هامتين، وهما الصلادة العالية، والمسامية المنخفضة. ولما كانت طبيعة مواد البناء المستعملة في إقليم ما، تتوقف على عوامل كثيرة، أهمها المناخ، ودرجة حضارة الشعب، ونوع المواد الممكن الحصول عليها،^(١١) فإن البناء المسلم قد التزم بذلك، ففي مدينة صنعاء القديمة في اليمن، وعلى سبيل المثال، كانت كميات الأمطار الكبيرة نسبياً، وتوفر صخور البازلت محلياً، سبباً في وضع هذا النوع من الصخور في أساسات المباني، ولعدة مداميك، ثم يلي ذلك أنواع أخرى من الأحجار أقل في صلابتها، وأعلى في مساميتها.^(١٢) صورة رقم (١٣)

وفي مدينة القاهرة، فقد التزم البناء أيضاً بتلك القاعدة، أو أنها فرضت عليه، إذ أقام منشأته بأنواع الأحجار المتاحة والقريبة منه (الحجر الجيري)، كما أن المناخ السائد بمدينة القاهرة يتميز بشكل عام بجفافه، وقلة معدلات أمطاره السنوية، بالإضافة إلى الضالة الشديدة لكميات المياه المتسربة (قديماً) نتيجة الاستخدام الآدمي، وبالتالي لم يكن هناك مشكلة للبناء بهذه النوعية من الأحجار، ولكن المشكلة كانت فيما طرأ على هذه المباني من مستجدات، خاصة ما يتعلق بارتفاع منسوب المياه الأرضية، وأصبحت تلك الأحجار تتأثر بشكل كبير بهذه المياه، ولمساميتها العالية نسبياً، أصبحت وسيطاً لنقل هذه المياه إلى حوائط المبنى عبر مسامها، ونتج عن ذلك مظهرين هامين من التلف:

الأول : تآكل أحجار المداميك السفلية من الحوائط، وذلك بمساعدة عوامل التجوية الأخرى مع الرطوبة، أو المياه الأرضية. صورة رقم (١٤، ١٥) .

الثانى : تساقط طبقات الشيد، وكذلك التكرسية الرخامية - إن وجدت - من على الحوائط فى أجزائها السفلية.

وهذه المظاهر من التلف من السهل ملاحظتها فى كثير من المباني الأثرية بمدينة القاهرة، إلا أنه وارتباطاً بطبوغرافية مدينة القاهرة القديمة، فإن تلف المباني الأثرية بفعل المياه الأرضية يمكن تقسيمه إلى قسمين:

أ - مباني أنشئت فى مناطق منخفضة فى مستواها، وكان ذلك سبباً فى قرب أساساتها من المياه تحت السطحية، وفى حالات كثيرة كان ارتفاع هذه المياه لدرجة ظهورها فى أرضية المبنى الأثرى، وغمرها لأساساته (جامع ألماس الحاجب على سبيل المثال)، وقد نتج عن ذلك مظاهر مختلفة سبق ذكرها فى البندين ٥، ٦.

ب - مباني أنشئت على أرضية مرتفعة نسبياً (كما هو الحال لتلك المباني الأثرية الموجودة بشارعى الدرب الأحمر وسوق السلاح واتصاله فى نهايته بميدان القلعة، وشارع الصليبية وانتهائه أيضاً بنفس الميدان)، وبالتالي بُعد أساساتها عن المياه تحت السطحية، وأصبح التلف الناشئ سببه المياه المتسربة قرب الأساسات نتيجة لعدم كفاءة شبكة الصرف الصحى فى هذه الأماكن، بالإضافة إلى مياه الأمطار فى فصل الشتاء. صورة رقم (١٤، ١٥).

والقسم الثانى هذا هو الذى يعنينا هنا، كون مظاهر تلفه قد تقتصر فقط على تآكل أحجار الأساسات، وسقوط أى نوع من التكرسية عليها. وقد تم اتخاذ بعض الإجراءات (فى إطار مدينة القاهرة القديمة) لصيانة أساسات المباني الأثرية، والتي تنتمى إلى هذا القسم، إذ تم إصلاح شبكة الصرف الصحى فى شارع الصليبية، وذلك برفع كفاءتها وتعميق مستواها، بالإضافة إلى استخدام الشرائح المانعة لارتفاع

الرطوبة بالحوائط (dpc) كما هو الحال فى مسرح الدراويش (السمعخانة) فى شارع السيوفية، وإن كان هذا الإجراء عليه كثير من التحفظات والملاحظات.

وإلى جانب هذه الإجراءات من الصيانة، ولمثل هذه المباني المقامة على مستوى مرتفع نسبياً، فإنه يقترح أيضاً: استبدال Replacement أحجار المدماك الأول، بعد مستوى سطح الأرض، بأحجار أو صخور أكثر صلادة، وأقل مسامية، وليكن صخوراً بازلتية أو جرانيتية، أو أى نوع من الصخور المتحولة تتوافر بها هاتين الخاصيتين. ويشترط لتطبيق هذا المقترح من إجراءات الصيانة:

أ - ثبات التربة أسفل أساسات المبنى، لأن عدم ثباتها يؤثر على المبنى بهبوط حوائطه، وحدوث الشروخ المختلفة بها، مما يجعل هذا المقترح ليس بذات قيمة.

ب - استخدام كتل حجرية أو صخرية ذات أحجام كبيرة نسبياً، وذلك لتقليل الفواصل بينها، تلك الفواصل التى يمكن أن تمثل مسارات لارتفاع الرطوبة إلى الحوائط من خلالها.

ج - وكما سبق ذكره، فإن هذا المقترح لا ينبغى تنفيذه للمباني الأثرية المقامة فى مناطق منخفضة، وتكون المياه تحت السطحية غامرة لأساساتها.

وإذا كان هذا الإجراء المقترح لا يتفق مع القواعد والأسس والمواثيق المعمول بها فى مجال ترميم الآثار، إلا أن تنفيذ ذلك قد يكون له ما يبرره استناداً على المبررات التالية:

١ - أن أعمال الترميم القائمة على استبدال الأحجار التالفة بالأساسات من نفس نوع الحجر الأصلي المستخدم، يجعلها معرضة للتلف السريع، طالما أن مصدر الرطوبة لا يزال قائماً، كما هو الحال فى بعض المباني الأثرية التى أجرى لها مثل هذا الإجراء. (جامع آق سنقر - قبة الأشرف خليل - مدرسة وقبة فاطمة خاتون، صورة رقم (١٦)).

٢ - يمكن اعتبار عملية الاستبدال بنوع جيد من الحجر أو الصخر، أحد ملامح العصر الحالى Contemporary design، وأحد الحلول المناسبة للمستجدات التى طرأت على المباني الأثرية، خاصة فى مدينة القاهرة.

٣ - وإذا كان استخدام مثل هذا النوع المغاير من الأحجار أو الصخور لا يتفق مع القواعد والأسس العامة لترميم الآثار وصيانتها، فإن هذا الإجراء عند تنفيذه لا يختلف كثيراً عما يتم عمله من عزل للأساسات بقطعها أفقياً، ووضع مواد أو شرائح مانعة للرطوبة، هى فى واقع الحال ليست من مادة البناء الأصلية للمبنى الأثرى، كما أنها تبدو واضحة وظاهرة، وتمثل تشويهاً لحوائط المبنى. صورة رقم (١٧).

٤ - ومقارنة بما يحدث للمبنى الأثرى عند علاج أساساته بأسلوب تحميل المبنى على دعائم خرسانية (Micro piles) Under pinning technique، وما يترتب على ذلك من إحداث إضافة لبنية الأثر فى أجزائه السفلية، والعزل للأساسات من أسفل بفرشة سميكة من الأسمنت المسلح، فإن ذلك قد لا يختلف كثيراً عن استخدام حجراً أو صخوراً مغايراً فى الأجزاء السفلية من حوائط المبنى.

٥ - وقد يكون اختيار نوعاً من الحجر أو الصخر، وبالمواصفات المطلوبة (صلادة عالية - مسامية منخفضة) يزيد من قبوله إذا ما كان اختياره بلون قريب من لون الحجر الأصلي بالمبنى.

٨- ومن بين أشكال العيوب الإنشائية الأخرى، والتى لها تأثيرها المتلف للمباني الأثرية:

أ - استخدام معادن قابلة للصدأ، وعلى اتصال ببنية المبنى الأثرى، إذ يؤدي ذلك إلى إحداث شروخ سواء بالحجر، أو بين فواصله، بسبب

زيادة حجم هذا المعدن بعد صدئه، إضافة إلى ظهور بقع الصدأ
Stains.^(١٣)

ب - ومن الأخطاء المؤثرة ما يحدث لمادة البناء (الحجر أو الصخر)
أثناء تشكيلها (تقطيعها أو حفرها أو تهذيبها Squaring up or
Carving) باستخدام أدوات مختلفة، إذ يمكن إحداث شروخ شعيرية
Microscopic fissures والتي تسرع بتلف الحجر، خاصة إذا ما
استخدم في المبنى، ومعرضا للظروف الجوية المختلفة^(١٤).

ج - عدم استخدام الروابط الخشبية أو المعدنية Metal or wood ties
بين العقود، إذ اتضح من خلال دراسة لمشاكل العقود في عدد من
المباني الأثرية بمدينة القاهرة، وحدث الشروح بأحجارها، أن النسبة
المئوية لحدوث هذه الشروح تنخفض كثيراً إذا ما كانت هذه العقود
تربطها هذه الروابط^(١٥).

٤ - الخلاصة ونتائج الدراسة :

من الواضح أن معظم الأمثلة التي ذكرت من العيوب الإنشائية، هي أمثلة
كان للمستجدات الحديثة - في الغالب - الدور الرئيسي في إظهارها، خاصة
تأثيرات ارتفاع منسوب المياه تحت السطحية Subsurface water أسفل أساسات
هذه المباني، ولهذا، فإن العلاج المقترح لمثل هذه الحالات يأخذ اتجاهين:

الأول ، وهو خاص بإيقاف تأثير هذه المياه، سواء بقطع مصادرها، أو بإيقاف
صعودها بالحوائط. والثاني، هو علاج ما ترتب على ذلك من تلف، ذلك العلاج
الذي قد يفرض اتخاذ إجراءات قد تبدو غير منسجمة مع أسس وقواعد الترميم.
ولكى تكون الدراسة ومقترحات الصيانة والترميم قائمة على أساس علمي، وملتزمة
بالأسس والقواعد والمواثيق المنظمة لأعمال ترميم الآثار، فإن هذه الدراسة تطرح
عديد من الأسئلة، وإن الإجابات عليها قد تعطى المبرر المنطقي والمقبول للأخذ
بتلك الإجراءات:

١ - إلى أى مدى يمكن تعديل تخطيط المبنى الأثرى، إذا ما كان هذا التعديل يعيد للمبنى توازنه الإنشائي، كما هو الحال فى جامع عمرو بن العاص؟ وللإجابة على هذا السؤال، ينبغى أولاً الإقرار بأن هذا العيب الإنشائي قد يكون فريداً من نوعه فى المباني الأثرية بشكل عام،، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن عمارة رواق القبلة هذا فى سنة ١٢١٢هـ / ١٧٩٧م قد جعلت منها حالياً أثراً وملحاً للعمارة فى ذلك الوقت ينبغى التعامل معها كأثر، كما أنه يمكن الإقرار أيضاً بأن التدخل بالتعديل لاتجاهات صفوف العقود قد يكون إجراء نادر الحدوث، وعلى هذه الدرجة من الضخامة.

ومما يبرر هذا التعديل :

- أ - قيمة الجامع، كونه أول جامع بُنى بمصر مع الفتح الإسلامى لها.
- ب - أن عدم التدخل يعنى تساقط رواق القبلة جزءاً بعد الآخر، وأن أى إجراءات لاستكمال أو إعادة بناء لأجزاء متفرقة من الرواق، لن تحل المشكلة.
- ج - أن إجراء التعديل سوف يكشف عن النوافذ الأثرية القديمة الموجودة بجدار القبلة، والتي أخفتها حوائط هذه البوائك.
- وبناءً على تلك المبررات، فإن التعديل لإصلاح ذلك العيب يصبح أمراً ضرورياً (شكل رقم ٢)، مع استخدام التقنية الحديثة المناسبة، ويكون ذلك تعبيراً عن تقنية العصر الحالى، واعتبار ذلك أحد المراحل المختلفة من الإضافات والتعديلات والإصلاحات التى تعرض لها الجامع على مدار تاريخه.

- ١ - واستكمالاً أو ارتباطاً بالسؤال السابق: إلى أى مدى يمكن استخدام تقنية أو مواد تعبر عن العصر الحالى عند تناول المبنى الأثرى بالترميم؟ وإجابة على ذلك، وفيما يتعلق بجامع عمرو بن العاص، وبناءً على مبررات التعديل سابقة الذكر، فإن استخدام تلك الملامح قد يكون أمراً

ضرورياً تفرضه طبيعة هذا النوع من العيوب الإنشائية، إذ أن إعادة البناء تعديلاً لتخطيط المبنى يجعل من الصعب البناء على نفس النمط القديم، خاصة فيما يتعلق بمواد البناء، على العكس فيما يتعلق بالخصائص المعمارية (أشكال العقود - الأعمدة - الارتفاعات.... إلخ).

٢ - إلى أى مدى يمكن التجاوز فى حالات خاصة عن الالتزام الدقيق بما أقرته المواثيق الدولية، والقواعد التى تنظم أعمال ترميم الآثار؟ وإجابة على ذلك:

فإن عدم الالتزام بدقة - فى حالات خاصة - قد يبرره الصيغة العامة التى تأتى عليها نصوص هذه المواثيق، فعلى سبيل المثال عندما تناول ميثاق فينسيا موضوع ضرورة التمييز بين الأجزاء المستكملة وباقي مادة الأثر ^(١٦) - خاصة عند تطبيق ذلك على المباني الأثرية - فإن النص لم يذكر كيفية ذلك التمييز، وظل ذلك حتى الآن مثار خلاف بين المتخصصين. ^(١٧) ونفس الحال بالنسبة للإجراء الخاص بإعادة استخدام المباني الأثرية التى توقف استخدامها، فإن النص بميثاق فينسيا يقول:

"إن إعادة استخدام المباني الأثرية فى وظيفة اجتماعية مناسبة، دائماً ما يسهل من صيانتها." ^(١٨)، ولم يذكر أى تفاصيل عن تلك الوظائف ومسمياتها، ولا المعايير التى على أساسها تختار الوظيفة المناسبة ^(١٩).

وإجابة على هذا السؤال أيضاً، ومن جهة أخرى، فإن مؤتمر نيروبي ١٩٧٦، وعلى سبيل المثال، وفى أحد مقرراته، قد أعطى لكل دولة مساحة من التصرف والتقدير عند اتخاذ القرار ارتباطاً بخصائص كل تراث، والبيئة الموجود فيها ^(٢٠).

٣ - هل يمكن استخدام تقنيات حديثة، أو بدائل مناسبة، طالما كانت مختفية، ولا ينتج عنها تشويهاً للأثر، أو تغييراً لمعالمه؟

ومثل هذا الاستخدام قد يبرره عدم ظهوره وتشويهه للأثر، وقد يبرره أيضاً ظروف معينة، كما هو الحال فيما تم عمله فى بعض المباني فى أوروبا، وبعد الحرب العالمية الثانية، إذ شاع استخدام تقنيات حديثة متمثلة فى استخدام الجسور المعدنية، والأسمنت المسلح، فى ترميم سقوف الكنائس والمباني التى دمرتها الحرب، إذ لجأ المرممون إلى ذلك لعدة أسباب، منها عدم توفر الكميات المطلوبة والكافية من الأخشاب بعد الحرب، لاسيما القطع بالغة الطول التى يتكون منها السقف، وقد أخذوا بعين الاعتبار أيضاً تعرض السقوف الخشبية للحريق، وهكذا أعيدت سقوف أكثر الكنائس فى أوروبا، فاستعملت قضبان الحديد فى بولندا والنمسا مثلاً، بينما استعمل الإيطاليون والفرنسيون قضبان مصنعة من الأسمنت المسلح لبناء خشبية السقف. ومما برر هذا الإجراء من الترميم هو أن هياكل السقوف تعتبر عنصراً غير ظاهر، فهى محجوبة من الداخل إما بسقف آخر معقود، أو سقف من الخشب المسطح تبعاً لعصر بناء الكنيسة^(٢١).

وبشكل عام، وتلخيصاً لكل ما سبق، وفى مواجهة مثل هذه المعضلات فإن الإقرار بصحة إجراء ما وتطبيقه، ينبغى ألا يكون قراراً منفرداً، وإنما من خلال فريق عمل يجمع عديد من المتخصصين ذوى العلاقة فى الآثار والترميم والهندسة والجيولوجيا.... إلخ، وذلك طبقاً لما أقره ميثاق فينسيا ١٩٦٤ فى أحد مواد حلاً لمثل هذه المعضلات^(٢٢).

قائمة المراجع

(١) حازم محمد إبراهيم (دكتور) : المنظور التاريخى للعمارة فى الشرق العربى. مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية. مكتبة الشرق الأوسط سنة ١٩٧٦م. ص ٣٩.

(٢) حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية. الجزء الأول، ط١، القاهرة ١٩٤٦م. صفحات: ٢٤-٣١.

(٣) المرجع نفسه، صفحات: ٢٧٦ - ٢٨٠.

(٤) المرجع نفسه، صفحات: ٣٢٣ - ٣٢٦.

5) International charter for the conservation and restoration of monuments and sites. ICOMOS, Venice, 1964, Article 5,6.

6) Harrold, J., Rosen, P.E.; 1996: Architectural materials for construction. New York, p. 72.

* تفسير بعض المصطلحات: (انظر شكل رقم ٧).

- العرموس: (لحام)، الفراغ الذى تشغله المونة بين اللبئات.

- عرموس الحل: تخانة المونة المحصورة بين السطحين الجانبيين لحجرين متجاورين.

- عرموس المقعد: هو اللحام الأفقى (المونة) فى الحائط، أو المائل فى العقود، والذى ينتقل خلاله الضغط من طوبة إلى أخرى.

- أدية: طوبة توضع بطولها متعامدة مع واجهة الحائط.

- شناوى: طوبة توضع بطولها موازية لواجهة الحائط.

- الرباط: يعنى ترتيباً خاصاً لرص الطوب عند البناء بشكل إزاحة جانبية تضمن عدم انطباق العراميس الرأسية بالمداميك المتتالية على بعضها، ويكون مقدار الإزاحة بمقدار نصف طوبة، أو ربع طوبة ... إلخ.

- (٧) زكى حواس (دكتور): أمراض المباني، كشفها وعلاجها والوقاية منها. عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الأولى ١٩٩٠م، ص ٣٥.
- (٨) انظر فى ذلك: حمدى شاهين (دكتور): الطرق العامة لإصلاح وتقوية العناصر الإنشائية.
- (٩) انظر تفاصيل تلك الإجراءات فى: حسين محمد جمعة: الشروخ والترميمات. مكتبة الدراسات والاستشارات الهندسية، القاهرة، ١٩٩٢م، صفحات ١٨٦ - ١٨٨.
- (١٠) محمد عبد الهادى (دكتور)، محمد ممدوح صبرى (دكتور)، محسن محمد صالح: التربة مصدر من مصادر تلف المنشآت الأثرية بمدينة القاهرة. مجلة كلية الآثار - جامعة القاهرة، العدد (٧) ١٩٩٦.
- (١١) ألفريد لوكاس: المواد والصناعات عند قدماء المصريين. ترجمة د. زكى إسكندر، محمد زكريا غنيم. دار الكتب المصرى، ١٩٤٥م.
- (١٢) انظر فى ذلك: السيد محمود البنا (دكتور): دراسة ترميم وصيانة مدينة صنعاء القديمة فى العصر العثمانى. رسالة دكتوراه، كلية الآثار جامعة القاهرة، ١٩٩٣م.
- 13) David B. Honeyborne, Weathering and decay of masonry. "Conservation of building and decorative stone." Vol. 1. Butterworth - Heinemann, London, 1990. P. 171.
- 14) Ibid, P. 171.
- 15) Ahmed S. Ouf; Priorities in selecting restoration sites: An Urban-conscious approach. "The Restoration and Conservation of Islamic Monuments in Egypt." The American University in Cairo press. 1995, P. 92.
- 16) International charter, op. cit., Article, 12.
- (١٧) السيد محمود البنا (دكتور): دراسة لأسس وقواعد استكمال الأجزاء الناقصة من المباني الأثرية، تطبيقاً على بعض المباني الأثرية بمدينة القاهرة. مجلة كلية الآثار، جامعة القاهرة، العدد ٧، ١٩٩٦.

18) International charter, op. cit., Article, 5.

١٩) السيد محمود البنا (دكتور)، أحمد شعيب (دكتور): بعض معايير إعادة الاستخدام أو التأهيل للمباني الأثرية التي توقف استخدامها. مجلة كلية الآداب، جامعة جنوب الوادي، العدد ٨، ١٩٩٧م.


20) Recommendation concerning the safe guarding and contemporary rrole of historic areas. "Adopted bby the general conference at its ninteenth session, Nairobi, 26 Nov. 1976. Conventions and recommendations of Unesco concerning the protection of the cultural heritage. Switzerland, 1985.

٢١) عبد القادر الريحاوي: المباني التاريخية حمايتها وطرق صيانتها. المديرية العامة للآثار والمتاحف - سورية، دمشق ١٩٧٢. ص ٣٤، ٣٥.



22) International charter, op. cit, Article, 11.

الأشكال و الصور


جامع عمرو بن العاص
(الوضع القديم)




اتجاه العقود وردود الافعال




شكل رقم (١) يوضح الوضع القديم لعمارة إيوان القبلة بجامع عمرو بن العاص، وتأثير القوى الأفقية وردود الأفعال على الأعمدة.



اتجاه العقود وردود الأفعال في الاتجاه الموازي لجدار القبلة.




تحميل العقد




اتجاه العقود وردود الأفعال في الاتجاه الموازي لجدار القبلة.

مسجد السلطان أبي العلاء
(الوضع القديم)




أعمدة جوسق المأذنة



قطاع في العمود



تثبيت كلي للعمود في القاعدة




كسر في العمود الرخامي


في حالة التثبيت الكلي للعمود

شكل رقم (٣) يوضح الوضع القديم لأعمدة الجوسق أعلى المئذنة، والتلف الذي حدث. (مئذنة جامع السلطان أبو العلاء).

مسجد السلطان أبي العلاء
(الحل الإنشائي)




أعمدة جوسق المأذنة
التثبيت المفصلي كحل إنشائي




شكل رقم (٤) يوضح الحل الإنشائي لأعمدة الجوسق أعلى منمنة جامع أبو العلاء.

مسجد عثمان كتخدا (الكخيا)
(الوضع القديم)




شكل رقم (٥) يوضح مشكلة فرق الأحمال، والشروع والفواصل المترتبة على ذلك. مسجد عثمان كتخدا.


مسجد عثمان كتخدا (الكخيا)
(الحل الانشائي)




شكل رقم (٦) يوضح حل مشكلة فرق الأحمال بالفصل بين المئذنة وحوائط المسجد. (مسجد عثمان كتخدا).




شرخ غير مستقيم



إزاحة بمقدار نصف طوبة (ترابط قوى)




خط الشرخ يكاد يكون مستقيماً (يمثل نقطة ضعف)




إزاحة بمقدار ربع طوبة (ترابط ضعيف نسبياً)


عرموس المرفق



عرموس الحل




شروخ مرتبطة بفواصل الكتل الحجرية أقرب إلى الخط المستقيم




إزاحة بمقدار بسيط عند الأركان (مناطق تحميل)




صورة رقم (١) توضح الميول الحادثة للأعمدة جهة فراغ الصحن بجامع عمرو بن العاص، وذلك نتيجة لقوى الإزاحة الأفقية بسبب العيب الإنشائي في وضع عقود القبلة.



صورة رقم (٢) توضح الجزء المنهار من إيوان القبلة بجامع عمرو بن العاص.



صورة رقم (٣) توضح رواق القبلة بجامع عمرو بن العاص بعد أن تم
تعديل تخطيطه لإصلاح عيبه الإنشائي.




صورة رقم (٤) توضح تلف الأعمدة الرخامية للجوسق أعلى منذنة جامع
السلطان أبو العلاء.




صورة رقم (٥) توضح ترميم التالف من أعمدة الجوسق أعلى منذنة جامع السلطان أبو
العلاء.




صورة رقم (٦) توضح الشروخ من الداخل بجوار المنذنة بمسجد عثمان كتخدا.




صورة رقم (٧) توضح الشروخ والانفصام عند التقاء المئذنة مع الحوائط في مسجد عثمان
كتخدا.




صورة رقم (٨) توضح نموذج لخطأ توزيع الأحمال، وخطأ وضع العتب
الحجرى فوق المداخل. مدرسة فاطمة خاتون بالقاهرة.



صورة رقم (٩) توضح شروخ الهبوط تسير مرتبطة
بنقاط الضعف بالحوائط خاصة عند
نقاط التقاء الحوائط. (جامع الماس
الحاجب بمدينة القاهرة)




صورة رقم (١٠) توضح شروخ الهبوط والتي تسير
مرتبطة بنقاط ضعف الترابط بين
الأحجار.
(جامع الماس الحاجب بمدينة القاهرة)



صورة رقم (١١) شرح رأسى فى الحائط يمر فى
أضعف جزء منه. (جامع المؤيد
شيخ بمدينة القاهرة)



صورة رقم (١٢) توضح نموذج للبناء بتقنية فقيرة،
حيث الحجر الغشيم، وضعف
الترابط. (سبيل يوسف بك -
مدينة القاهرة)



صورة رقم (١٣) توضح استخدام أحجار البازلت
المصمت في المداميك السفلية
من حوائط المباني. مدينة صنعاء
القديمة بالجمهورية اليمنية.



صورة رقم (١٤) توضح تآكل أحجار الحوائط بفعل ارتفاع الرطوبة، وفي
منطقة مرتفعة نسبياً بشارع الدرب الأحمر. جامع قجماس
الإسحاقى بمدينة القاهرة.



صورة رقم (١٥) توضح تآكل أحجار الحوائط بفعل ارتفاع الرطوبة، وفي منطقة مرتفعة نسبياً بشارع الدرب الأحمر. جامع المارداني بمدينة القاهرة.



صورة رقم (١٦) تلف الأحجار التي تم وضعها مكان الأحجار التالفة وذلك لعدم إيقاف سبب التلف أولاً. مدرسة وقبة فاطمة خاتون بمدينة القاهرة.



صورة رقم (١٧) توضح الشكل الذي يبدو عليه استخدام الشرائح المانعة
لارتفاع الرطوبة بالحوائط. مسرح اندراويز بمدينة
القاهرة.